

杭州市特种设备技术协会文件

杭特协〔2025〕12号

关于公布垂直电梯主要零部件零售和更换 维修参考价格的通知

为规范本市电梯维护保养服务行为，提升维保质量与透明度，营造公平、有序、诚信的市场环境，根据《杭州市电梯安全管理条例》《杭州市电梯安全筑底三年行动实施方案（2023-2025年）》等规定，协会于2025年8月21日召集杭州市相关电梯制造和维保单位召开了规范杭州市电梯行业维保服务行为专题研讨会，根据会议形成的意见，协会组织开展了相关价格征集工作。本次征集范围限于住宅小区常用的载重1000kg、运行速度1.75m/s的垂直电梯，其他型号电梯可作参考。各电梯制造单位、维保单位提交了相关零部件价格和工时费清单，协会汇总后，现予以公布，供消费者参考。

特此通告。

附件：

- 1、电梯制造单位价格公示；
- 2、非电梯制造单位价格公示。

杭州市特种设备技术协会
二〇二五年十一月十二日



抄送：市市场监督管理局、民政局

杭州市特种设备技术协会

2025年11月12日印发

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg，速度1.75m/s的住宅电梯Gen2常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；

单位名称（盖章）：奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 电梯型号：Gen2

编号	位置	零件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	变频器	DAA20220DJ	48912	
			DAA20220DM	60230	
			DAA20220CD	53289	
2		主板	DBA26800EE120	3462	
			DDA26800AY5	5377	
			DDA26800AY70	12555	
3		制动器	DAA20236AE521	8260	
			TBA20236W512	24595	
			TBA20236Q534	28856	
4		曳引轮	/	/	钢带主机曳引轮一体
5		变频器	KBA21310ABD1	8738	
			KBA21310ABF	10331	
			KCA21310ABR1	34642	
6		导向轮组件	AAA20780AF1	7156	
			AAA20780P4	2645	
			AAA20780AN1	1382	
			AAA20780AP1	1708	
7		编码器*	AAA20780AC3	2226	
			TAA27076ADY1	3660	
			AAA633AJ402	6796	
8	限速器及涨紧装置*	DBA22700F	4865		
		DCA20602C	3859		
9	开关电源*	DAA621AG4	662		
10	接触器*	HAA638E1	489		
11	变压器*	DAA225BC1	1167		
12	门电机	FBA24350AM	12775		
		KAA24354AAB	4001		
13	门机变频器	GJA24350BD	11094		
		KBA24360AAB	7694		
14	轿门门板	HAA413X	2150		
		XDA413BL	3828		
15	厅门门板	XAA413NZ	1886		
		XEA413AZ	3466		
16	轿壁组件	HAA363X	1567		
		XBA363BHF	2006		
		XBA363ABR	3024		
17	轿壁架组件	HAA348BF	5023		
		HLF070201	7892		
18	反绳轮	AAA20780AF1	7156		
		AAA20780P4	2645		
		AAA20780AN1	1382		
		AAA20780AP1	1708		
19	操纵箱	AAA20780AC3	2226		
		XBA25001BG	7494		
		XDA313E	6450		
20	轿厢门锁	XDA25001AA	11298		
		XAA661D	108		
		HAA661F	681		
	层门门锁	XAA431R	189		

21	轿厢	层门门锁	HBA431G	509		
			HBA23400A	364		
22		平层开关	DAA629AS	403		
			XAA177AZ3	472		
23		门挂轮	XAA502J	40		
			XAA456AZ	171		
24		通讯板	XAA26800M	532		
			NAA20301AAA00	2620		
			HAA26800HN	619		
25		防夹人装置*	XAA24590AB	1780		
			HAA24591D	5185		
			XAA24590AN	1409		
			WECO-957R71	1500		
26		导靴*	XAA237EL1	215		
			XAA237EM2	211		
			XAA237D	446		
27		安全钳*	DAA24120A	1831		
			DAA24120H	2750		
			XAA24141G	3639		
28		层门地坎*	XAA426AY	262		
			HAA426D	320		
			DAA23101K	1390		
29		轿厢地坎*	XAA280A5	378		
			HAA280A13	746		
30		应急电源*	XAA25302C	632		
			XCA25302AF	548		
31		井道及底坑	随行电缆	XAA174ADW14	81/米	
				XAA174ADW16	88/米	
				XAA174ADW54	95/米	
				XAA174ADW26	110/米	
	XAA174ADW28			142/米		
32	曳引钢丝绳		AAA717X1	86.92/米	钢带	
			AAA717W1	133.72/米	钢带	
			AAA717AM2	72.04/米	钢带	
			AAA717AJ2	74.76/米	钢带	
			AAA717AP2	70.5/米	钢带	
			AAA717AD1	161/米	钢带	
	AAA717R1		255/米	钢带		
33	限速器钢丝绳*		HAA712BH7	7.5/米		
			HAA712BH8	10.26/米		
34	补偿链*		HAA332AG12	34.50/米		
			HAA332AG15	45.28/米		
			HAA332AG20	57.36/米		
			HAA332AG25	75.85/米		
			HAA332AG29	98.68/米		
			HAA332AL11	70.97/米		
			HAA332AL15	74.43/米		
			HAA332AL22	74.59/米		
			HAA332AL25	83.51/米		
	HAA332AL30		110.71/米			
35	缓冲器*		FAA320CX13	692		
			DAA22550F	1111		
			XAA320AF	1432		
36	限位、极限开关*		XAA177BW	56		



电梯配件更换工时价格表 (75 元/人/小时)

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例, 已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数, 总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1.0	1	
3		更换制动器	4	1	1.0	4	
4		更换曳引轮	6	3	1.2	22	
5		更换变频器	6	1	1.0	6	
6		更换导向轮组件	5	2	1.2	12	
7		更换编码器	2	1	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.0	8	
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	1	1	1.0	1	
12	轿厢	更换门电机	3	2	1.0	5	
13		更换门机变频器	2	1	1.0	2	
14		更换轿门门板	3	2	1.0	6	
15		更换厅门门板	1	2	1.0	1	
16		更换轿壁组件	3	2	1.0	6	
17		更换轿壁架组件	6	3	1.2	22	
18		更换反绳轮	5	3	1.2	19	
19		更换操纵箱	5	2	1.0	10	
20		更换轿厢门锁	1	1	1.0	1	
21		更换层门门锁	1	1	1.0	1	
22		更换平层开关	1	1	1.0	1	
23		更换门挂轮	1	1	1.0	1	
24		更换通讯板	1	1	1.0	1	
25		更换防夹人装置	2	2	1.0	4	
26		更换导靴	2	1	1.0	2	
27		更换安全钳	6	2	1.0	12	
28		更换层门地坎	2	2	1.0	4	
29		更换轿厢地坎	2	2	1.0	4	
30		更换应急电源	1	1	1.0	1	
31	井道及底坑	更换随行电缆	7	2	1.0	14	
32		更换曳引钢丝绳	30	3	1.2	108	钢带更换60工时
33		更换限速器钢丝绳	3	2	1.0	6	
34		更换补偿链	3	2	1.0	6	
35		更换缓冲器	2	2	1.0	4	
36		更换限位、极限开关	1	1	1.0	1	

价格有效期截止2026年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg，速度1.75m/s的住宅电梯XO-21VF常用配件；

二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；

单位名称（盖章）：奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 电梯型号：XO-21VF

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	曳引机	XBA20000A8	129729	进口
			XBA20060A2	60810	进口
2		主板	GHA21270A20	5440	
			GHA21270A10	5874	
			A9693D	4175	
			GHA21270A30	8307	
			TAB330AJ2	10520	
3		制动器	DAA330E1	7297	
			DAA330E2	7297	
			TAA330BA1	9932	
4		曳引轮	TAB260B15	10998	
			TAA260H2	5395	
			TO260AK8	5412	
5		变频器	ACA21290BJ2	50447	进口
			XAA622BD3	22821	
			XAA622R20	23291	
6		导向轮组件	XAA20751J	1906	
			XAA20751H	2049	
7		编码器*	TAA633A1	3660	
			DAA633D1	2067	
	ABA633L1		11351		
8	限速器及涨紧装置*	DBA22700F	4865		
		DCA20602C	3859		
9	开关电源*	DAA621AG4	662		
10	接触器*	XAA638B1	1188		
11	变压器*	XAA225BF2	2292		
12	门电机	FBA24350AM	12775		
		KAA24354AAB	4001		
13	门机变频器	GJA24350BD	11094		
		KBA24360AAB	7694		
14	轿门门板	HAA413X	2150		
		XDA413BL	3828		
15	厅门门板	XAA413NZ	1886		
		XEA413AZ	3466		
16	轿壁组件	HAA363X	1567		
		XBA363BHF	2006		
17	轿壁架组件	XBA363ABR	3024		
		HAA348BF	5023		
18	反绳轮	HLF070201	7892		
		XBA263BB	3752		
		XAA266N	5940		
19	操纵箱	XAA266X	5482		
		XBA25001BG	7494		
		XDA313E	6450		
20	轿厢门锁	XDA25001AA	11298		
		XAA661D	108		
21	层门门锁	XAA177BC	213		
		XAA431R	189		

21	轿厢	层门门锁	HBA431G	509	
			HBA23400A	364	
22		平层开关	DAA629AS	403	
			XAA177AZ1	1740	
			XAA177AZ3	472	
23		门挂轮	XAA502J	40	
			XAA456AZ	171	
24		通讯板	XAA26800M	532	
			NAA20301AAA00	2620	
			HAA26800HN	619	
25		防夹人装置*	XAA24590AB	1780	
			HAA24591D	5185	
			XAA24590AN	1409	
			WECO-957R71	1500	
26		导靴*	XAA24161B	149	
			KAA24180AAA	4058	
			KAA24180A	3938	
			XAA237D	446	
27		安全钳*	DAA24120A	1831	
			DAA24120H	2750	
	XAA24141G		3639		
28	层门地坎*	XAA426AY	262		
		HAA426D	320		
		XGA23101F	1238		
29	轿厢地坎*	XAA280A5	378		
		HAA280A13	746		
30	应急电源*	XAA25302C	632		
		XCA25302AF	548		
31	随行电缆	XAA174ADW14	81/米		
		XAA174ADW16	88/米		
		XAA174ADW54	95/米		
		XAA174ADW26	110/米		
		XAA174ADW28	142/米		
32	曳引钢丝绳	\$XAA712AJ113	22.87/米	13mm	
		\$XAA712AK113	24.21/米	13mm高速	
		\$HAA712BG110	14.05/米	10mm	
		\$XAA712AK110	17.47/米	10mm高速	
33	限速器钢丝绳*	HAA712BH7	7.5/米		
		HAA712BH8	10.26/米		
34	补偿链*	HAA332AG12	34.50/米		
		HAA332AG15	45.28/米		
		HAA332AG20	57.36/米		
		HAA332AG25	75.85/米		
		HAA332AG29	98.68/米		
		HAA332AL11	70.97/米		
		HAA332AL15	74.43/米		
		HAA332AL22	74.59/米		
		HAA332AL25	83.51/米		
		HAA332AL30	110.71/米		
		35	缓冲器*	DAA22550A4	2902
DAA22550F	111				
XAA320AF	1432				
36		限位、极限开关*	XAA177BW	56	



电梯配件更换工时价格表（ 75 元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注	
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算	
2		更换主板	1	1	1.0	1		
3		更换制动器	4	1	1.0	4		
4		更换曳引轮	6	3	1.2	22		
5		更换变频器	6	1	1.0	6		
6		更换导向轮组件	5	2	1.2	12		
7		更换编码器	2	1	1.0	2		
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.0	8		
9		更换开关电源	1	1	1.0	1		
10		更换接触器	1	1	1.0	1		
11		更换变压器	1	1	1.0	1		
12		轿厢	更换门电机	3	2	1.0		5
13	更换门机变频器		2	1	1.0	2		
14	更换轿门门板		3	2	1.0	6		
15	更换厅门门板		1	2	1.0	1		
16	更换轿壁组件		3	2	1.0	6		
17	更换轿壁架组件		6	3	1.2	22		
18	更换反绳轮		5	3	1.2	19		
19	更换操纵箱		5	2	1.0	10		
20	更换轿厢门锁		1	1	1.0	1		
21	更换层门锁		1	1	1.0	1		
22	更换平层开关		1	1	1.0	1		
23	更换门挂轮		1	1	1.0	1		
24	更换通讯板		1	1	1.0	1		
25	更换防夹人装置		2	2	1.0	4		
26	更换导靴		2	1	1.0	2		
27	更换安全钳		6	2	1.0	12		
28	更换层门地坎		2	2	1.0	4		
29	更换轿厢地坎		2	2	1.0	4		
30	更换应急电源		1	1	1.0	1		
31	井道及底坑		更换随行电缆	7	2	1.0	14	
32			更换曳引钢丝绳	30	3	1.2	108	根据现场50到157之间
33			更换限速器钢丝绳	3	2	1.0	6	
34			更换补偿链	3	2	1.0	6	
35			更换缓冲器	2	2	1.0	4	
36		更换限位、极限开关	1	1	1.0	1		

价格有效期截止2026年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg，速度1.75m/s的住宅电梯OH5100常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；

单位名称（盖章）：奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 电梯型号：OH5100

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房		XBA20221F411	32432	
			XAA20221A964	55927	
			XAA20221K403	36296	
2		主板	DBA26800EE120	3462	
			GGA26800LJ20	9190	
			DDA26800AY5	5377	
			DDA26800AY70	12555	
3		制动器	DAA20236AE521	8260	
			TBA20236W512	24595	
			TBA20236Q534	28856	
4		曳引轮	XF41001AAA009	4427	
	XF41001AWA021		3984		
	XF41001AKA001		6081		
5	变频器	XAA622BD3	22821		
		XAA622R27	23530		
6	导向轮组件	XAA20751J	1906		
		XAA20751H	2049		
7	编码器*	XAA633AA1	3438		
8	限速器及涨紧装置*	DBA22700F	4865		
		DCA20602C	3859		
9	开关电源*	DAA621AG4	662		
10	接触器*	HAA638E1	489		
11	变压器*	DAA225BC1	1167		
12	门电机	FBA2435OAM	12775		
		KAA2435AAB	4001		
13	门机变频器	GJA24350BD	11094		
		KBA24360AAB	7694		
14	轿门门板	HAA413X	2150		
		XDA413BL	3828		
15	厅门门板	XAA413NZ	1886		
		XEA413AZ	3466		
16	轿壁组件	HAA363X	1567		
		XBA363BHF	2006		
		XBA363ABR	3024		
17	轿壁架组件	HAA348BF	5023		
		HLF070201	7892		
18	反绳轮	XBA263BB	3752		
		XBA263BG	4890		
		XAA263CH	4512		
19	操纵箱	XBA25001BG	7494		
		XDA313E	6450		
		XDA25001AA	11298		
20	轿厢门锁	XAA661D	108		
		XAA177BC	213		
21	层门门锁	XAA431R	189		
		HBA431G	509		
		HBA23400A	364		
22	平层开关	DAA629AS	403		
		XAA177AZ1	1740		

22	轿厢	平层开关	XAA29505B	1541	
			XAA177AZ3	472	
23		门挂轮	XAA502J	40	
			XAA456AZ	171	
24		通讯板	XAA26800M	532	
			NAA20301AAA00	2620	
			HAA26800HN	619	
25		防夹人装置*	XAA24590AB	1780	
			HAA24591D	5185	
			XAA24590AN	1409	
			WECO-957R71	1500	
26		导靴*	XAA24161B	149	
			KAA24180AAA	4058	
			KAA24180A	3938	
			XAA237D	446	
27		安全钳*	DAA24120A	1831	
			DAA24120H	2750	
			XAA24141G	3639	
28		层门地坎*	XAA426AY	262	
			HAA426D	320	
	DAA23101K		1390		
29	轿厢地坎*	XAA280A5	378		
		HAA280A13	746		
30	应急电源*	XAA25302C	632		
		XCA25302AF	548		
31	随行电缆	XAA174ADW14	81/米		
		XAA174ADW16	88/米		
		XAA174ADW54	95/米		
		XAA174ADW26	110/米		
		XAA174ADW28	142/米		
32	曳引钢丝绳	\$XAA712AJ108	10.86/米	8mm	
		\$XAA712AK108	13.93/米	8mm高速	
		\$HAA712BG110	14.05/米	10mm	
		\$XAA712AK110	17.47/米	10mm高速	
33	限速器钢丝绳*	HAA712BH7	7.5/米		
		HAA712BH8	10.26/米		
34	补偿链*	HAA332AG12	34.50/米		
		HAA332AG15	45.28/米		
		HAA332AG20	57.36/米		
		HAA332AG25	75.85/米		
		HAA332AG29	98.68/米		
		HAA332AL11	70.97/米		
		HAA332AL15	74.43/米		
		HAA332AL22	74.59/米		
		HAA332AL25	83.51/米		
		HAA332AL30	110.71/米		
35	缓冲器*	FAA320CX13	692		
		DAA22550F	171		
		XAA320AF	442		
36		限位、极限开关*	XAA177BW		



电梯配件更换工时价格表（ 75 元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1.0	1	
3		更换制动器	4	1	1.0	4	
4		更换曳引轮	6	3	1.2	22	
5		更换变频器	6	1	1.0	6	
6		更换导向轮组件	5	2	1.2	12	
7		更换编码器	2	1	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.0	8	
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	1	1	1.0	1	
12	轿厢	更换门电机	3	2	1.0	5	
13		更换门机变频器	2	1	1.0	2	
14		更换轿门门板	3	2	1.0	6	
15		更换厅门门板	1	2	1.0	1	
16		更换轿壁组件	3	2	1.0	6	
17		更换轿壁架组件	6	3	1.2	22	
18		更换反绳轮	5	3	1.2	19	
19		更换操纵箱	5	2	1.0	10	
20		更换轿厢门锁	1	1	1.0	1	
21		更换层门门锁	1	1	1.0	1	
22		更换平层开关	1	1	1.0	1	
23		更换门挂轮	1	1	1.0	1	
24		更换通讯板	1	1	1.0	1	
25		更换防夹人装置	2	2	1.0	4	
26		更换导靴	2	1	1.0	2	
27	更换安全钳	6	2	1.0	12		
28	更换层门地坎	2	2	1.0	4		
29	更换轿厢地坎	2	2	1.0	4		
30	更换应急电源	1	1	1.0	1		
31	井道及底坑	更换随行电缆	7	2	1.0	14	
32		更换曳引钢丝绳	30	3	1.2	108	根据现场50到157之间
33		更换限速器钢丝绳	3	2	1.0	6	
34		更换补偿链	3	2	1.0	6	
35		更换缓冲器	2	2	1.0	4	
36		更换限位、极限开关	1	1	1.0	1	

价格有效期截止2026年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg，速度1.75m/s的住宅电梯GeN2 Comfort常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；

单位名称（盖章）  奥的斯电梯（中国）有限公司浙江分公司 型号：GeN2 Comfort

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	曳引机	DAA20220DJ	48912		
			DAA20220DM	60230		
			DAA20220CD	53289		
2		主板	DBA26800EE120	3462		
			DDA26800AY8	6136		
			DDA26800AY70	12555		
3		制动器	DAA20236AE521	8260		
			TBA20236W512	24595		
			TBA20236Q534	28856		
4			曳引轮	/	/	钢带主机曳引轮一体
5		变频器	KEA21310ABG5	14278		
			KBA21310ABF	10331		
			KCA21310ABR1	34642		
6		导向轮组件	AAA20780AF1	7156		
			AAA20780P7	1571		
			AAA20780P4	2645		
			AAA20780AN1	1382		
			AAA20780AP1	1708		
7		编码器*	TAA27076ADY1	3660		
			AAA633AJ402	6796		
8	限速器及涨紧装置*	DBA22700F	4865			
		DCA20602C	3859			
9	开关电源*	DAA621N2	1046			
10	接触器*	HAA638E1	489			
11	变压器*	DCA225AK5	764			
12	门电机	FBA24350AM	12775			
		KAA24354AAB	4001			
13	门机变频器	GJA24350BD	11094			
		KBA24360AAB	7694			
14	轿门门板	HAA413X	2150			
		XDA413BL	3828			
15	厅门门板	XAA413NZ	1886			
		XEA413AZ	3466			
16	轿壁组件	HAA363X	1567			
		XBA363BHF	2006			
		XBA363ABR	3024			
17	轿壁架组件	HAA348BF	5023			
		HLF070201	7892			
18	反绳轮	AAA20780AF1	7156			
		AAA20780P4	2645			
		AAA20780P7	1571			
		AAA20780AN1	1382			
		AAA20780AP1	1708			
19	操纵箱	AAA20780AC3	2226			
		XBA25001BG	7494			
		XDA313E	6450			
20	轿厢门锁	XDA25001AA	11298			
		XAA661D	108			


20	轿厢	轿厢门锁	HAA661F	681	
21		层门门锁	XAA431R	189	
			HBA431G	509	
			HBA23400A	364	
22		平层开关	DAA629AS	403	
			XAA177AZ3	472	
23		门挂轮	XAA502J	40	
			XAA456AZ	171	
24		通讯板	XAA26800M	532	
			NAA20301AAA00	2620	
			HAA26800HN	619	
25		防夹人装置*	XAA24590AB	1780	
			HAA24591D	5185	
			XAA24590AN	1409	
			WECO-957R71	1500	
26		导靴*	XAA237EL1	215	
			DAA24160C1	234	
			XAA237D	446	
27		安全钳*	DAA24120A	1831	
			DAA24120H	2750	
			XAA24141G	3639	
28		层门地坎*	XAA426AY	262	
			HAA426D	320	
			DAA23101K	1390	
29		轿厢地坎*	XAA280A5	378	
			HAA280A13	746	
30		应急电源*	DAA25301J13	707	
			XCA25302AF	548	
31		随行电缆	XAA174ADW14	81/米	
			XAA174ADW16	88/米	
	XAA174ADW54		95/米		
	XAA174ADW26		110/米		
	XAA174ADW28		142/米		
32	曳引钢丝绳	AAA717X1	86.92/米	钢带	
		AAA717W1	133.72/米	钢带	
		AAA717AM2	72.04/米	钢带	
		AAA717AJ2	74.76/米	钢带	
		AAA717AP2	70.5/米	钢带	
		AAA717AD1	161/米	钢带	
		AAA717R1	255/米	钢带	
33	限速器钢丝绳*	HAA712BH7	7.5/米		
		HAA712BH8	10.26/米		
34	补偿链*	HAA332AG12	34.50/米		
		HAA332AG15	45.28/米		
		HAA332AG20	57.36/米		
		HAA332AG25	75.85/米		
		HAA332AG29	98.68/米		
		HAA332AL11	70.97/米		
		HAA332AL15	74.43/米		
		HAA332AL22	74.59/米		
		HAA332AL25	83.51/米		
		HAA332AL30	110.71/米		
35	缓冲器*	FAA320CX13	692		
		DAA22550F	1111		
		DAA22550D8	2125		
36	限位、极限开关*	DAA25590N1	1360		



电梯配件更换工时价格表（ 75 元/人/小时）


编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1.0	1	
3		更换制动器	4	1	1.0	4	
4		更换曳引轮	6	3	1.2	22	
5		更换变频器	6	1	1.0	6	
6		更换导向轮组件	5	2	1.2	12	
7		更换编码器	2	1	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.0	8	
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	1	1	1.0	1	
12	轿厢	更换门电机	3	2	1.0	5	
13		更换门机变频器	2	1	1.0	2	
14		更换轿门门板	3	2	1.0	6	
15		更换厅门门板	1	2	1.0	1	
16		更换轿壁组件	3	2	1.0	6	
17		更换轿壁架组件	6	3	1.2	22	
18		更换反绳轮	5	3	1.2	19	
19		更换操纵箱	5	2	1.0	10	
20		更换轿厢门锁	1	1	1.0	1	
21		更换层门门锁	1	1	1.0	1	
22		更换平层开关	1	1	1.0	1	
23		更换门挂轮	1	1	1.0	1	
24		更换通讯板	1	1	1.0	1	
25		更换防夹人装置	2	2	1.0	4	
26		更换导靴	2	1	1.0	2	
27	更换安全钳	6	2	1.0	12		
28	更换层门地坎	2	2	1.0	4		
29	更换轿厢地坎	2	2	1.0	4		
30	更换应急电源	1	1	1.0	1		
31	井道及底坑	更换随行电缆	7	2	1.0	14	
32		更换曳引钢丝绳	30	3	1.2	108	钢带更换60工时
33		更换限速器钢丝绳	3	2	1.0	6	
34		更换补偿链	3	2	1.0	6	
35		更换缓冲器	2	2	1.0	4	
36		更换限位、极限开关	1	1	1.0	1	

价格有效期截止2026年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg，速度1.75m/s的住宅电梯Otis Sky常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；

单位名称（盖章）： 奥的斯电梯（中国）有限公司浙江分公司 电梯型号：Otis Sky

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
		曳引机	DAA20220S	69198		
			DAA20220DE	31220		
2	机房	主板	HBA26800CR	3377		
			DDA26800AY5	5377		
3		制动器	DAA330T	5671		
4		曳引轮	DAA633K	5578		
5		变频器	HBA21305ES2	8049		
			KBA21310ABF	10331		
6		导向轮组件	DAA20700N3	2545		
			DAA20700N6	2898		
			DAA20700N7	3188		
7		编码器*	DAA633K	5578		
			DAA633P	5381		
8		限速器及涨紧装置*	DAA22700AB33	3203		
			DCA20602C	3859		
9		开关电源*	DAA621AG3	971		
10		接触器*	XAA638B	1188		
11		变压器*	XAA225BF	1818		
12		轿厢	门电机	KAA24354AAV1	3536	
13			门机变频器	KAA24360ABG1	2885	
14			轿门门板	DAA413P	2865	
15	厅门门板		DAA413PM	2232		
			HAA363X	1567		
16	轿壁组件		DAA363BQB	2481		
			XBA363ABR	3024		
			HAA348BF	5023		
17	轿壁架组件		HLF070201	7892		
18	反绳轮		DAA24062C59	7156		
			DAA24062C63	4814		
19	操纵箱		HAA25001AR996A304	5903		
			XDA25001AA	11298		
20	轿厢门锁		HAA661F	681		
21	层门门锁		HBA23400A	364		
22	平层开关		DAA629AS	403		
23	门挂轮		DAA456AA	122		
			XAA456AZ	171		
24	通讯板		DBA26800J1	567		
		NAA20301AAA00	2620			
25	防夹人装置*	HAA24591D	5185			
		DAA24591H	2450			
26	导靴*	DAA24160F	743			
		HAA237AM	192			
27	安全钳*	DAA24120H	2750			
28	层门地坎*	DAA426BB	369			
29	轿厢地坎*	DAA280AT	729			
30	应急电源*	DAA25301X1	730			
31	随行电缆	XAA174ADW14	81/米			
		XAA174ADW16	88/米			
		XAA174ADW54	95/米			

31	井道及底坑	随行电缆	XAA174ADW26	110/米				
			XAA174ADW28	142/米				
32		曳引钢丝绳	\$HAA712BG110	14.05/米	10mm			
			\$XAA712AK110	17.47/米	10mm高速			
32		曳引钢丝绳	\$XAA712AJ112	18.62/米	12mm			
			\$XAA712AK112	20.9/米	12mm高速			
33		限速器钢丝绳*	HAA712BH5	7.09/米				
			HAA712BH7	7.5/米				
			HAA712BH8	10.26/米				
34	井道及底坑	补偿链*	HAA332AG12	34.50/米				
			HAA332AG15	45.28/米				
			HAA332AG20	57.36/米				
			HAA332AG25	75.85/米				
			HAA332AG29	98.68/米				
			HAA332AL11	70.97/米				
			HAA332AL15	74.43/米				
			HAA332AL22	74.59/米				
			HAA332AL25	83.51/米				
			HAA332AL30	110.1/米				
			35		缓冲器*	DAA22550D10	941	
						DAA22550F	1115	
DAA22550J	997							
36		限位、极限开关*	DAA25590N1	1360				



电梯配件更换工时价格表 (75元/人/小时)

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例, 已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数, 总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1.0	1	
3		更换制动器	4	1	1.0	4	
4		更换曳引轮	6	3	1.2	22	
5		更换变频器	6	1	1.0	6	
6		更换导向轮组件	5	2	1.2	12	
7		更换编码器	2	1	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.0	8	
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	1	1	1.0	1	
12		轿厢	更换门电机	3	2	1.0	5
13	更换门机变频器		2	1	1.0	2	
14	更换轿门门板		3	2	1.0	6	
15	更换厅门门板		1	2	1.0	1	
16	更换轿壁组件		3	2	1.0	6	
17	更换轿壁架组件		6	3	1.2	22	
18	更换反绳轮		5	3	1.2	19	
19	更换操纵箱		5	2	1.0	10	
20	更换轿厢门锁		1	1	1.0	1	
21	更换层门门锁		1	1	1.0	1	
22	更换平层开关		1	1	1.0	1	
23	更换门挂轮		1	1	1.0	1	
24	更换通讯板		1	1	1.0	1	
25	更换防夹人装置		2	2	1.0	4	
26	更换导靴		2	1	1.0	2	
27	更换安全钳		6	2	1.0	12	
28	更换层门地坎		2	2	1.0	4	
29	更换轿厢地坎		2	2	1.0	4	
30	更换应急电源		1	1	1.0	1	
31	井道及底坑		更换随行电缆	7	2	1.0	14
32		更换曳引钢丝绳	30	3	1.2	108	根据现场50到157之间
33		更换限速器钢丝绳	3	2	1.0	6	
34		更换补偿链	3	2	1.0	6	
35		更换缓冲器	2	2	1.0	4	
36		更换限位、极限开关	1	1	1.0	1	

价格有效期截止2026年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg，速度1.75m/s的住宅电梯Gen3常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；

单位名称（盖章）： 奥的斯电梯（中国）有限公司浙江分公司 电梯型号：Gen3

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	曳引机	DAA20220CD	53289		
			DAA20220DM	60230		
			TAB20220AT	145285	进口	
2		主板	HBA26800CR	3377		
			DDA26800AY5	5377		
3		制动器	DAA20236AE521	8260		
			TBA20236Q534	28856	进口	
			TBA20236Q534	28856	进口	
4		曳引轮	/	/		钢带主机曳引轮一体
5		变频器	HBA21305ES2	8049		
			KBA21310ABF	10331		
6		导向轮组件	AAA20780AF1	7156		
			AAA20780P4	2645		
			AAA20780AN1	1382		
			AAA20780AP1	1708		
			AAA20780AC3	2226		
7		编码器*	TAA27076ADY1	3660		
			AAA633AJ402	6796		
8		限速器及涨紧装置*	DBA22700F	4865		
			DCA20602C	3859		
9		开关电源*	DAA621AG3	971		
10		接触器*	HAA638Y8	616		
11		变压器*	HBA225R1	879		
12		门电机	HAA24354B1	1824		
13		门机变频器	HBA24360G11	1856		
14		轿门门板	HAA413ABY	1919		
15	厅门门板	HAA413AAV	1313			
		HAA363X	1567			
		XBA363BHF	2006			
16	轿壁组件	XBA363ABR	3024			
		HAA348BF	5023			
17	轿壁架组件	HLF070201	7892			
		AAA20780AF1	7156			
18	反绳轮	AAA20780P4	2645			
		AAA20780AN1	1382			
		AAA20780AP1	1708			
		AAA20780AC3	2226			
		HAA25001AR996A304	5903			
19	操纵箱	XDA25001AA	11298			
		HAA661F	681			
20	轿厢门锁	HBA23400A	364			
21	层门门锁	DAA629AS	403			
22	平层开关	DAA456AA	122			
		XAA456AZ	171			
23	门挂轮	HAA26800HN	619			
		NAA20301AAA00	2620			
24	通讯板	HAA24591D	5185			
		WECO-957R71	1500			
25	防夹人装置*	HAA24591D	5185			
		WECO-957R71	1500			
26	导靴*	HAA237F	289			

26	轿厢	导靴*	HAA237AM	192	
27		安全钳*	DAA24120H	2750	
28		层门地坎*	HAA426AC	437	
29		轿厢地坎*	HAA280B	1156	
30		应急电源*	XAA25302N	960	
31	井道及底坑	随行电缆	XAA174ADW14	81/米	
			XAA174ADW16	88/米	
			XAA174ADW54	95/米	
			XAA174ADW26	110/米	
			XAA174ADW28	142/米	
32		曳引钢丝绳	AAA717X1	86.92/米	钢带
			AAA717W1	133.72/米	钢带
			AAA717AM2	72.04/米	钢带
			AAA717AJ2	74.76/米	钢带
			AAA717AP2	70.5/米	钢带
			AAA717AD1	161/米	钢带
33		限速器钢丝绳*	AAA717R1	255/米	进口钢带
			HAA712BH5	7.09/米	
			HAA712BH7	7.5/米	
34		补偿链*	HAA712BH8	10.26/米	
			HAA332AG12	34.50/米	
			HAA332AG15	45.28/米	
			HAA332AG20	57.36/米	
			HAA332AG25	75.85/米	
			HAA332AG29	98.68/米	
	HAA332AL11		70.97/米		
	HAA332AL15		74.43/米		
	HAA332AL22		74.59/米		
35	缓冲器*	HAA332AL25	83.51/米		
		HAA332AL30	110.71/米		
		SEB16.2C1CG-B1-SH	3898		
		DAA22550F	1111		
		XAA320AF	1432		
36	限位、极限开关*	DAA22550K	1068		
		DAA22550J	1997		
		DAA25590N1	1360		
		HAA177AW	111		



电梯配件更换工时价格表 (75_元/人/小时)

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例, 已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数, 总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1	1	
3		更换制动器	4	1	1	4	
4		更换曳引轮	6	3	1.2	21.6	
5		更换变频器	6	1	1	6	
6		更换导向轮组件	5	2	1.2	12	
7		更换编码器	2	1	1	2	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1	8	
9		更换开关电源	1	1	1	1	
10		更换接触器	1	1	1	1	
11		更换变压器	1	1	1	1	
12		轿厢	更换门电机	2.5	2	1	5
13	更换门机变频器		2	1	1	2	
14	更换轿门门板		3	2	1	6	
15	更换厅门门板		0.5	2	1	1	
16	更换轿壁组件		3	2	1	6	
17	更换轿壁架组件		6	3	1.2	21.6	
18	更换反绳轮		5.3	3	1.2	19.08	
19	更换操纵箱		5	2	1	10	
20	更换轿厢门锁		1	1	1	1	
21	更换层门门锁		1	1	1	1	
22	更换平层开关		1	1	1	1	
23	更换门挂轮		1	1	1	1	
24	更换通讯板		1	1	1	1	
25	更换防夹人装置		2	2	1	4	
26	更换导靴		2	1	1	2	
27	更换安全钳		6	2	1	12	
28	更换层门地坎		2	2	1	4	
29	更换轿厢地坎		2	2	1	4	
30	更换应急电源		1	1	1	1	
31	井道及底坑		更换随行电缆	7	2	1	14
32		更换曳引钢丝绳	30	3	1.2	108	钢带更换60工时
33		更换限速器钢丝绳	3	2	1	6	
34		更换补偿链	3	2	1	6	
35		更换缓冲器	2	2	1	4	
36		更换限位、极限开关	1	1	1	1	

价格有效期截止2026年12月30日

新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司 电梯型号： /

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	曳引机	W4674862 C	87000		
2		主板	S244253831	7674		
3		制动器	13300736 A GDB-200	5728		
4		曳引轮	X199001162	9844.7		
5		变频器	S111010201	16392.7		
6		导向轮组件	GZBZY00431	5215		
7		编码器*	TS5238N452	4563		
8		限速器及涨紧装置*	DS-8WS4B	9935		
9		开关电源*	13514753 C	2188.5		
10		接触器*	S000000940	816		
11		变压器*	S611000005	3249.7		
12	轿厢	门电机	16507156 B	4788		
13		门机变频器	DZB0183	4121.3		
14		轿门门板	不锈钢C10746257	2754		
15		厅门门板	不锈钢C10862675	2754		
16		轿壁组件	R722113742	1575.5		
17		轿壁架组件	W4573422 A	7500.2		
18		反绳轮	GZBZY00158	4575		
19		操纵箱	Z251011834	3379		
20		轿厢门锁	MD0036	573		
21		层门门锁	DMS0038	248.3		
22		平层开关	E3Z-T61-D	938		
23		门挂轮	GJL0653	420		
24		通讯板	DZB1052	2042.7		
25		防夹人装置*	B221011221	3300		
26		导靴*	R549010493	88.2		
27		安全钳*	QT0792	6300		
28		层门地坎*	GZBZY2002	1385.2		
29		轿厢地坎*	R7340102590004	1300		
30		应急电源*	DDC0080	232.5		
31		井道及底坑	随行电缆	C105788631	106元/米	
32			曳引钢丝绳	C331058728	14.9元/米	
33			限速器钢丝绳*	C269051671	9.6元/米	
34			补偿链*	13509326 E	78元/米	
35			缓冲器*	OB-N-90	1589	
36	限位、极限开关*		C0069428 B	86.79		

电梯配件更换工时价格表（ 115 元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机		18		72	国产主机，不含吊装费
2		更换主板		3		7.2	
3		更换制动器		3		6	
4		更换曳引轮		12		48	THL曳引轮
5		更换变频器		3		6	
6		更换导向轮组件		5		20	
7		更换编码器		2		4	
8		更换限速器及涨紧装置		4		8	
9		更换开关电源		3		3	
10		更换接触器		3		3	
11		更换变压器		2		2	



12	轿厢	更换门电机	2	4		
13		更换门机变频器	1	1		
14		更换轿门门板	3	7.2	非贯通门	
15		更换厅门门板	2	4		
16		更换轿壁组件	5	24		
17		更换轿壁架组件	10	96		
18		更换反绳轮	8	32		
19		更换操纵箱	2	4		
20		更换轿厢门锁	1	1		
21		更换层门门锁	1	1		
22		更换平层开关	1	1		
23		更换门挂轮	2	2	更换门挂板	
24		更换通讯板	1	1		
25		更换防夹人装置	2	4		
26		更换导靴	2	4		
27		更换安全钳	8	16		
28		更换层门地坎	2	4		
29		更换轿厢地坎	2	4		
30		更换应急电源	2	2		
31		井道及底坑	更换随行电缆	8	24	
32			更换曳引钢丝绳	8	24	20F以下
33			更换限速器钢丝绳	4	8	
34			更换补偿链	8	16	
35			更换缓冲器	3	6	
36			更换限位、极限开关	2	2	

价格有效期截止2026年12月30日

新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：上海三菱电梯有限公司 电梯型号：MAXIEZ

编号	位置	零件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	曳引机	PMF016MB	98496	可能存在配方差异价格有变动
2		主板	KCD-1161E	16751	可能存在配方差异价格有变动
3		制动器	NA238C869	1200-2600	可能存在配方差异价格有变动
4		曳引轮	NA069A547	6600-8800	可能存在配方差异价格有变动
5		变频器	NX303B676	18000-25000	可能存在配方差异价格有变动
6		导向轮组件	NA152B078	5200-8500	可能存在配方差异价格有变动
7		编码器*	X65AC-33	1546	可能存在配方差异价格有变动
8		限速器及涨紧装置*	DG-260	6983	可能存在配方差异价格有变动
9		开关电源*	X59LX-245	7085	可能存在配方差异价格有变动
10		接触器*	SX62SF331	796	可能存在配方差异价格有变动
11		变压器*	SE200D181	6820	可能存在配方差异价格有变动
12		门电机	NA125B882	6821	可能存在配方差异价格有变动
13	轿厢	门机变频器	无		可能存在配方差异价格有变动
14		轿门门板	发纹不锈钢/套	3557	可能存在配方差异价格有变动
15		厅门门板	发纹不锈钢/套	2526	可能存在配方差异价格有变动
16		轿壁组件	发纹不锈钢/块	2765	可能存在配方差异价格有变动
17		轿壁架组件		2765	可能存在配方差异价格有变动
18		反绳轮	NA178B032	5173	可能存在配方差异价格有变动
19		操纵箱	CBV52-C970	17392	可能存在配方差异价格有变动
20		轿厢门锁	NA215C488	341	可能存在配方差异价格有变动
21		层门门锁	NA082B617	250	可能存在配方差异价格有变动
22		平层开关	NX401B280	2276	可能存在配方差异价格有变动
23		门挂轮	NA130B869	350	可能存在配方差异价格有变动
24		通讯板	LHD-1000E	4504	可能存在配方差异价格有变动
25		防夹人装置*	NA139A	6500	可能存在配方差异价格有变动
26		导靴*	LUS123W13	240	可能存在配方差异价格有变动
27		安全钳*	GSB-400	20000	可能存在配方差异价格有变动
28		层门地坎*	铝材常规尺寸	550	可能存在配方差异价格有变动
29		轿厢地坎*	铝材常规尺寸	550	可能存在配方差异价格有变动
30		应急电源*	需求不明确		可能存在配方差异价格有变动
31	井道及底坑	随行电缆	60C	130/米	可能存在配方差异价格有变动
32		曳引钢丝绳	12MM进口高曳引力	44/米	可能存在配方差异价格有变动
33		限速器钢丝绳*	6MM	15/米	可能存在配方差异价格有变动
34		补偿链*	麻绳φ10mm链径	150米	可能存在配方差异价格有变动
35		缓冲器*	OBC25E	2500	可能存在配方差异价格有变动
36		限位、极限开关*	NX200B851	130	可能存在配方差异价格有变动

电梯配件更换工时价格表（100元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	8	6	1.5	72	
2		更换主板	3	2	1.0	5	
3		更换制动器	5	4	1.0	20	
4		更换曳引轮	9	6	1.1	59	
5		更换变频器	6	2	1.0	12	
6		更换导向轮组件	9	4	1.0	36	
7		更换编码器	3	2	1.0	6	
8		更换限速器及涨紧装置	6	4	1.0	24	
9		更换开关电源	2	2	1.0	4	
10		更换接触器	1	2	1.0	2	
11		更换变压器	3	2	1.0	6	

12	轿厢	更换门电机	4	2	1.0	8	
13		更换门机变频器	无	无	无	无	
14		更换轿门门板	6	2	1.0	12	
15		更换厅门门板	4	2	1.0	8	
16		更换轿壁组件	无	无	无	无	
17		更换轿壁架组件	8	4	1.2	38	
18		更换反绳轮	9	4	1.1	40	
19		更换操纵箱	5	2	1.0	10	
20		更换轿厢门锁	1	2	1.0	2	
21		更换层门锁	2	2	1.0	4	
22		更换平层开关	3	2	1.0	6	
23		更换门挂轮	3	2	1.0	6	
24		更换通讯板	2	2	1.0	4	
25		更换防夹人装置	4	2	1.0	8	
26		更换导靴	6	2	1.0	12	
27		更换安全钳	11	4	1.5	66	
28		更换层门地坎	6	2	1.0	12	
29		更换轿厢地坎	5	2	1.0	10	
30		更换应急电源	2	2	1.0	4	
31		井道及底坑	更换随行电缆	10	4	1.2	48
32	更换曳引钢丝绳		18	5	1.2	108	
33	更换限速器钢丝绳		6	3	1.1	20	
34	更换补偿链		5	3	1.0	15	
35	更换缓冲器		3	3	1.0	9	
36	更换限位、极限开关		2	2	1.0	4	

价格有效期截止2026年12月30日

新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：上海三菱电梯有限公司 电梯型号：LEHY-III

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	曳引机	P101075A000	45000-60000	可能存在配方差异价格有变动	
			P101071A000	45000-60000	可能存在配方差异价格有变动	
2		主板	ZKCD-101	6150	可能存在配方差异价格有变动	
3		制动器	P101047A141	3200-6500	可能存在配方差异价格有变动	
4		曳引轮	P101075A116	3000-4000	可能存在配方差异价格有变动	
5		变频器	无		可能存在配方差异价格有变动	
6		导向轮组件	P102009B000	2000-2500	可能存在配方差异价格有变动	
7		编码器*	Z65AC	1150-1600	可能存在配方差异价格有变动	
8		限速器及涨紧装置*	DMYA035A948	1800-2200	可能存在配方差异价格有变动	
9		开关电源*	Z59LX	550-1050	可能存在配方差异价格有变动	
10		接触器*	X62SF	350-600	可能存在配方差异价格有变动	
11	变压器*	Z59LX	4000-5000	可能存在配方差异价格有变动		
12	轿厢	门电机	P131060B124	1400-1800	可能存在配方差异价格有变动	
13		门机变频器	无		可能存在配方差异价格有变动	
14		轿门门板	P331024A000	1200-2000	可能存在配方差异价格有变动	
15		厅门门板	P375088A000	1000-2000	可能存在配方差异价格有变动	
16		轿壁组件	P321135A001	900-1500	可能存在配方差异价格有变动	
17		轿壁架组件	P321713A000	300-950	可能存在配方差异价格有变动	
18		反绳轮	P124217B000	300-4000	可能存在配方差异价格有变动	
19		操纵箱	DMP235069A	12000-25000	可能存在配方差异价格有变动	
20		轿厢门锁	P131933C103	150-400	可能存在配方差异价格有变动	
21		层门锁	P161031B134	100-300	可能存在配方差异价格有变动	
22		平层开关	P226029B000	830-1250	可能存在配方差异价格有变动	
23		门挂轮	DMP161048B	200-350	可能存在配方差异价格有变动	
24		通讯板	ZLHH	400-800	可能存在配方差异价格有变动	
25		防夹人装置*	P142014C000	800-1500	可能存在配方差异价格有变动	
26		导靴*	YA012B029	300-500	可能存在配方差异价格有变动	
27		安全钳*	DMP125090A000	5500-6500	可能存在配方差异价格有变动	
28		层门地坎*	P371016B000	200-300	可能存在配方差异价格有变动	
29		轿厢地坎*	YA129C137-03	200-300	可能存在配方差异价格有变动	
30		应急电源*	Z6G01	950-1500	可能存在配方差异价格有变动	
31		井道及底坑	随行电缆	DMP295065B002	80-130/米	可能存在配方差异价格有变动
32			曳引钢丝绳	P185011C000-01	15/米	可能存在配方差异价格有变动
33			限速器钢丝绳*	Z135K06SPL	9/米	可能存在配方差异价格有变动
34			补偿链*	P189005B000	40-80/米	可能存在配方差异价格有变动
35			缓冲器*	DMP183049A000	800-1500	可能存在配方差异价格有变动
36			限位、极限开关*	Z55DN-56	30	可能存在配方差异价格有变动

电梯配件更换工时价格表（100元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	8	6	1.5	72	
2		更换主板	3	2	1.0	5	
3		更换制动器	5	4	1.0	20	
4		更换曳引轮	9	6	1.1	59	
5		更换变频器	6	2	1.0	12	
6		更换导向轮组件	9	4	1.0	36	
7		更换编码器	3	2	1.0	6	
8		更换限速器及涨紧装置	6	4	1.0	24	
9		更换开关电源	2	2	1.0	4	
10		更换接触器	1	2	1.0	2	
11		更换变压器	3	2	1.0	6	
12	轿厢	更换门电机	4	2	1.0	8	
13		更换门机变频器	无	无	无	无	
14		更换轿门门板	6	2	1.0	12	
15		更换厅门门板	4	2	1.0	8	
16		更换轿壁组件	4	3	1.1	13	

17		更换轿壁架组件	无	无	无	无	
18		更换反绳轮	9	4	1.1	40	
19		更换操纵箱	5	2	1.0	10	
20	轿厢	更换轿厢门锁	1	2	1.0	2	
21		更换层门门锁	2	2	1.0	4	
22		更换平层开关	3	2	1.0	6	
23		更换门挂轮	3	2	1.0	6	
24		更换通讯板	2	2	1.0	4	
25		更换防夹人装置	4	2	1.0	8	
26		更换导靴	6	2	1.0	12	
27		更换安全钳	11	4	1.5	66	
28		更换层门地坎	6	2	1.0	12	
29		更换轿厢地坎	5	2	1.0	10	
30		更换应急电源	2	2	1.0	4	
31	井道及底坑	更换随行电缆	10	4	1.2	48	
32		更换曳引钢丝绳	18	5	1.2	108	
33		更换限速器钢丝绳	6	3	1.1	20	
34		更换补偿链	5	3	1.0	15	
35		更换缓冲器	3	3	1.0	9	
36		更换限位、极限开关	2	2	1.0	4	

价格有效期截止2026年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：上海三菱电梯有限公司 电梯型号：LEHY-III-S

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	曳引机	P101075A000	45000-60000	可能存在配方差异价格有变动
			P101061A000	45000-60000	可能存在配方差异价格有变动
2		主板	ZKCD-121	5300	可能存在配方差异价格有变动
3		制动器	P101047A141	3200-6500	可能存在配方差异价格有变动
4		曳引轮	P101075A116	3000-4000	可能存在配方差异价格有变动
5		变频器	P203046A102	7000-12500	可能存在配方差异价格有变动
6		导向轮组件	P102009B000	2000-2500	可能存在配方差异价格有变动
7		编码器*	Z65AC	1000-1500	可能存在配方差异价格有变动
8		限速器及涨紧装置*	P115028A000	1600-2000	可能存在配方差异价格有变动
9		开关电源*	Z59LX	350-650	可能存在配方差异价格有变动
10		接触器*	X62SF-360	370	可能存在配方差异价格有变动
11		变压器*	Z59LX	4000-5000	可能存在配方差异价格有变动
12		轿厢	门电机	P131060B133	1400-1800
13	门机变频器		无		可能存在配方差异价格有变动
14	轿门门板		P331024A000	1250-1600	可能存在配方差异价格有变动
15	厅门门板		P375081A000	1250-1600	可能存在配方差异价格有变动
16	轿壁组件		P321153A001	1500-2000	可能存在配方差异价格有变动
17	轿壁架组件		P321153A001	1500-2000	可能存在配方差异价格有变动
18	反绳轮		DMP124024A000	2000-3500	可能存在配方差异价格有变动
19	操纵箱		P235074A002	7000-9000	可能存在配方差异价格有变动
20	轿厢门锁		P131951B000	550-750	可能存在配方差异价格有变动
21	层门门锁		P161036B113	180-450	可能存在配方差异价格有变动
22	平层开关		P226030B000	500-800	可能存在配方差异价格有变动
23	门挂轮		DMP161036B104	180-300	可能存在配方差异价格有变动
24	通讯板		ZLHD-131	550-900	可能存在配方差异价格有变动
25	井道及底坑	防夹人装置*	P142013C000	800-1500	可能存在配方差异价格有变动
26		导靴*	YA012B029	300-500	可能存在配方差异价格有变动
27		安全钳*	P125090A000	5500-6500	可能存在配方差异价格有变动
28		层门地坎*	P371017B000	200-400	可能存在配方差异价格有变动
29		轿厢地坎*	YA129C137-03	200-400	可能存在配方差异价格有变动
30		应急电源*	Z6G01	950-1500	可能存在配方差异价格有变动
31		随行电缆	DMP295068B001	80-130/米	可能存在配方差异价格有变动
32		曳引钢丝绳	P185011C000-01	15/米	可能存在配方差异价格有变动
33		限速器钢丝绳*	Z135K06SP	9/米	可能存在配方差异价格有变动
34		补偿链*	P189005B000	40-80/米	可能存在配方差异价格有变动
35		缓冲器*	P183054A000	800-1500	可能存在配方差异价格有变动
36		限位、极限开关*	EL-1370	56	可能存在配方差异价格有变动

电梯配件更换工时价格表（100元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	8	6	1.5	72	
2		更换主板	3	2	1.0	5	
3		更换制动器	5	4	1.0	20	
4		更换曳引轮	9	6	1.1	59	
5		更换变频器	6	2	1.0	12	
6		更换导向轮组件	9	4	1.0	36	
7		更换编码器	3	2	1.0	6	
8		更换限速器及涨紧装置	6	4	1.0	24	
9		更换开关电源	2	2	1.0	4	
10		更换接触器	1	2	1.0	2	
11		更换变压器	3	2	1.0	6	
12		更换门电机	4	2	1.0	8	
13		更换门机变频器	无	无	无	无	

14	轿厢	更换轿门门板	6	2	1.0	12		
15		更换厅门门板	4	2	1.0	8		
16		更换轿壁组件	4	3	1.1	13		
17		更换轿壁架组件	无	无	无	无		
18		更换反绳轮	9	4	1.1	40		
19		更换操纵箱	5	2	1.0	10		
20		更换轿厢门锁	1	2	1.0	2		
21		更换层门门锁	2	2	1.0	4		
22		更换平层开关	3	2	1.0	6		
23		更换门挂轮	3	2	1.0	6		
24		更换通讯板	2	2	1.0	4		
25		更换防夹人装置	4	2	1.0	8		
26		更换导靴	6	2	1.0	12		
27		更换安全钳	11	4	1.5	66		
28		更换层门地坎	6	2	1.0	12		
29		更换轿厢地坎	5	2	1.0	10		
30		更换应急电源	2	2	1.0	4		
31		井道及底坑	更换随行电缆	10	4	1.2	48	
32			更换曳引钢丝绳	18	5	1.2	108	
33			更换限速器钢丝绳	6	3	1.1	20	
34			更换补偿链	5	3	1.0	15	
35			更换缓冲器	3	3	1.0	9	
36			更换限位、极限开关	2	2	1.0	4	

价格有效期截止2026年12月30日

新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）							
3	一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件； 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数； 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。							
4	单位名称（盖章）： <u>上海三菱电梯有限公司</u>			电梯型号： <u>LEHY-MRL-II</u>				
5	编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注		
6	1	机房	曳引机	P101077A000	48000-60000	可能存在配方差异价格有变动		
7				P101063A000	48000-60000	可能存在配方差异价格有变动		
8	2		主板	ZKCD-121	5450	可能存在配方差异价格有变动		
9	3		制动器	P101047A141	3500-6500	可能存在配方差异价格有变动		
10	4		曳引轮	P101075A116	3000-4000	可能存在配方差异价格有变动		
11	5		变频器	P203046A102	10000-12000	可能存在配方差异价格有变动		
12	6		导向轮组件	无		可能存在配方差异价格有变动		
13	7		编码器*	Z65AC	1500-2600	可能存在配方差异价格有变动		
14	8		限速器及涨紧装置*	DMP115028A000	1600-2000	可能存在配方差异价格有变动		
15	9		开关电源*	Z59LX	300-500	可能存在配方差异价格有变动		
16	10		接触器*	X62SF-360	370	可能存在配方差异价格有变动		
17	11		变压器*	Z59LX	4000-5000	可能存在配方差异价格有变动		
18	12	轿厢	门电机	P131060B124	1400-1800	可能存在配方差异价格有变动		
19	13		门机变频器	无		可能存在配方差异价格有变动		
20	14		轿门门板	P331024A000	1000-1600	可能存在配方差异价格有变动		
21	15		厅门门板	P375065A000	1200-1800	可能存在配方差异价格有变动		
22	16		轿壁组件	P321136A105	800-1600	可能存在配方差异价格有变动		
23	17		轿壁架组件	P321713A000	800-1600	可能存在配方差异价格有变动		
24	18		反绳轮	DMYA257B916	2500-5000	可能存在配方差异价格有变动		
25	19		操纵箱	DMP235069A	8000-15000	可能存在配方差异价格有变动		
26	20		轿厢门锁	YA302B727	580-840	可能存在配方差异价格有变动		
27	21		层门门锁	YA302B726	550-750	可能存在配方差异价格有变动		
28	22		平层开关	P226029B000	830-1200	可能存在配方差异价格有变动		
29	23		门挂轮	DMYA159B504	240-400	可能存在配方差异价格有变动		
30	24		通讯板	ZLHD-131	550-900	可能存在配方差异价格有变动		
31	25		防夹人装置*	P142014C000	900-1400	可能存在配方差异价格有变动		
32	26		导轨*	YA136B736	300-500	可能存在配方差异价格有变动		
33	27		安全钳*	DMYA131A121	9000-12000	可能存在配方差异价格有变动		
34	28		层门地坎*	P371016B000	150-400	可能存在配方差异价格有变动		
35	29		轿厢地坎*	YA129C137-03	300-600	可能存在配方差异价格有变动		
36	30	应急电源*	Z6G01	950-1500	可能存在配方差异价格有变动			
37	31	井道及底坑	随行电缆	DMP295073B001	80-130/米	可能存在配方差异价格有变动		
38	32		曳引钢丝绳	P185011C000-01	15/米	可能存在配方差异价格有变动		
39	33		限速器钢丝绳*	Z135K06SP	9/米	可能存在配方差异价格有变动		
40	34		补偿链*	P189005B000	40-80/米	可能存在配方差异价格有变动		
41	35		缓冲器*	P183049A000	800-1500	可能存在配方差异价格有变动		
42	36		限位、极限开关*	YA123D549G02	120	可能存在配方差异价格有变动		
43	电梯配件更换工时价格表（<u>100</u>元/人/小时）							
44	编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
45	1	机房	更换曳引机	7	6	1.5	63	
46	2		更换主板	3	2	1.0	5	
47	3		更换制动器	5	4	1.0	20	
48	4		更换曳引轮	9	6	1.1	59	
49	5		更换变频器	6	2	1.0	12	
50	6		更换导向轮组件	9	4	1.0	36	
51	7		更换编码器	3	2	1.0	6	
52	8		更换限速器及涨紧装置	6	4	1.0	24	
53	9		更换开关电源	2	2	1.0	4	
54	10		更换接触器	1	2	1.0	2	
55	11		更换变压器	3	2	1.0	6	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
56		12	轿厢	更换门电机	4	2	1.0	8		
57		13		更换门机变频器	无	无	无	无		
58		14		更换轿门门板	6	2	1.0	12		
59		15		更换厅门门板	4	2	1.0	8		
60		16		更换轿壁组件	4	3	1.1	13		
61		17		更换轿壁架组件	无	无	无	无		
62		18		更换反绳轮	9	4	1.1	40		
63		19		更换操纵箱	5	2	1.0	10		
64		20		更换轿厢门锁	1	2	1.0	2		
65		21		更换层门锁	2	2	1.0	4		
66		22		更换平层开关	3	2	1.0	6		
67		23		更换门挂轮	3	2	1.0	6		
68		24		更换通讯板	2	2	1.0	4		
69		25		更换防夹人装置	4	2	1.0	8		
70		26		更换导靴	6	2	1.0	12		
71		27		更换安全钳	11	4	1.5	66		
72		28		更换层门地坎	6	2	1.0	12		
73		29		更换轿厢地坎	5	2	1.0	10		
74		30		更换应急电源	2	2	1.0	4		
75		31		井道及底坑	更换随行电缆	10	4	1.2	48	
76		32			更换曳引钢丝绳	18	5	1.2	108	
77		33			更换限速器钢丝绳	6	3	1.1	20	
78		34			更换补偿链	5	3	1.0	15	
79		35			更换缓冲器	3	3	1.0	9	
80		36		更换限位、极限开关	2	2	1.0	4		
81		价格有效期截止2026年12月30日 新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时								

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：通力电梯有限公司杭州分公司 电梯型号：MINI/MONO

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	曳引机	MX10	55860		
			NMX11	56080		
			NMX08	42000		
2			主板	CPU561	5113	
3			制动器	NMX11马达抱闸, 715 L	5323	
4			曳引轮	NMX11	17612	
5			变频器	KDM40	32248	
6			导向轮组件	D534 6XD13 N1478	6623	
7			编码器*	ON WHEEL ENCODER, L	3866	
8			限速器及涨紧装置*	PB73.3	2655	
9			开关电源*	EDP-150D-24	771	
10			接触器*	3RT2026-1BP40	1117	
11			变压器*	DVA420,400,380//230/20/2	1941	
12		轿厢	门电机	D15	8138	
13			门机变频器	D15	4557	
14			轿门门板	AMD 900*2100 不锈钢	7233	
15			厅门门板	Augusta 900*2100 不锈	4334	
16			轿壁组件	C侧	4855	
17			轿壁架组件		20743	
18			反绳轮	410/6XD8	1679	
19			操纵箱		6735	
20			轿厢门锁	LOCK RAILING 2	6150	
21			层门门锁	MKG161-16	510	
22			平层开关	61: U/N-30 烟杆	267	
23			门挂轮	D94MM W=19MM	166	
24			通讯板	LCECOB	1121	
25			防夹人装置*	35束光幕,IP54	2149	
26			导靴*	SLG21导靴,导轨宽度	212	
27			安全钳*	AQN1C安全钳	1395	
28			层门地坎*	NBSL MD中分厅门,	497	
29			轿厢地坎*	AMD中分900铝地坎条	800	
30			应急电源*	电池,12V 7AH	222	
31	井道及底坑		随行电缆	随行电缆 选项 光纤	106/米	
32			曳引钢丝绳	D10MM 8X19S+IWRC	16/米	
33			限速器钢丝绳*	D8MM 8X19S+FC	10/米	
34			补偿链*	WFB150	51/米	
35			缓冲器*	CYOB-76/207	1110	
36			限位、极限开关*	T4VH336-11z-1058-5	243	

电梯配件更换工时价格表（150元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1		更换曳引机	8	5	1.0	40	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	4	2	1.0	8	
3		更换制动器	2	2	1.0	4	

4	机房	更换曳引轮	10	5	1.0	50	
5		更换变频器	4	4	1.0	16	
6		更换导向轮组件	5	3	1.0	15	
7		更换编码器	2	2	1.0	4	
8		更换限速器及涨紧装置	3	2	1.0	6	
9		更换开关电源	2	2	1.0	4	
10		更换接触器	1	2	1.0	2	
11		更换变压器	2	2	1.0	4	
12		更换门电机	2	2	1.0	4	
13		更换门机变频器	2	2	1.0	4	
14		更换轿门门板	4	2	1.0	8	
15	更换厅门门板	4	2	1.0	8		
16	更换轿壁组件	10	5	1.2	60		
17	更换轿壁架组件	10	6	1.2	72		
18	更换反绳轮	6	3	1.0	18		
19	更换操纵箱	3	2	1.0	6		
20	更换轿厢门锁	1	2	1.0	2		
21	更换层门门锁	1	2	1.0	2		
22	更换平层开关	1	2	1.0	2		
23	更换门挂轮	1	2	1.0	2		
24	更换通讯板	2	2	1.0	4		
25	更换防夹人装置	4	2	1.0	8		
26	更换导靴	2	2	1.0	4		
27	更换安全钳	4	4	1.0	16		
28	更换层门地坎	4	2	1.0	8		
29	更换轿厢地坎	4	2	1.0	8		
30	更换应急电源	1	2	1.0	2		
31	更换随行电缆	10	4	1.0	40		
32	更换曳引钢丝绳	10	5	1.5	75		
33	更换限速器钢丝绳	4	3	1.0	12		
34	更换补偿链	4	4	1.0	16		
35	更换缓冲器	4	2	1.0	8		
36	更换限位、极限开关	1	2	1.0	2		

价格有效期截止2025年12月30日

新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（西奥），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：杭州西奥电梯有限公司杭州分公司

电梯型号：XO-REZOII

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间（单位：元）	备注	
1	机房	曳引机	XOA1506AFY023	25200		
			XOA1506AFS027	28211		
			XOB1506AFB521	25704		
2			主板	XO5217B042	1952	
3			制动器	XF25561AHA003/ XF25561AHA004	3798	
4			曳引轮	XF41001AKA001	4368	
5			变频器	XO5284A073	5319	
6			导向轮组件	XOA2542ABX025	701	
7			编码器*	XF56250ABA003	3540	
8			限速器及涨紧装置*	XOA2531ADB006	1483	
9			开关电源*	XO5232A131	533	
10		接触器*	XOA2443AAB006	331		
11		变压器*	XO5231A300	608		
12	轿厢	门电机	XOA2701ANY018	1798		
13		门机变频器	XTA3446ACX121	2718		
14		轿门门板	XOA2304AYS003ATES18S /XOA2304BDJ018ATES18St1.2	728	左门板 /右门板	
15		厅门门板	XOA2304BDJ018ATES18St1.2 /XOA2304BDJ024ATES18St1.2	653	左门板 /右门板	
16		轿壁组件	无集成件号	589		
17		轿壁架组件	无集成件号	11765		
18		反绳轮	XOA2680ACQ046	1716		
19		操纵箱	XOA2164ACH999	5698		
20		轿厢门锁	XYG5249AAI414	1152		
21		层门门锁	XOG9999AAR540	159		
22		平层开关	XOA2610ACL003	362		
23		门挂轮	XAG9999AAJ488	49		
24		通讯板	XEG5249AAK168	617		
25		防夹人装置*	XOA3723ABP007	628		
26		导靴*	XOA2685AAE004 /XOA2685AAB002	54	对重 /轿厢	
27		安全钳*	XOA2682ACZ108	899		
28		层门地坎*	XOB3133GAN018	882		
29		轿厢地坎*	XOA4296AEF006	202		
30		应急电源*	XO5249B242	289.5		
31		井道及底坑	随行电缆	XO5292Z092	70元/米	
32	曳引钢丝绳		XOA4214AAAY308	12元/米		
33	限速器钢丝绳*		XOA4214AAAY006	8元/米		
34	补偿链*		XOA2284AAK004	30元/米		
35	缓冲器*		XOA2311AER002	890		
36	限位、极限开关*		XO5244A022	75	单个	

电梯配件更换工时价格表 (85元/人/小时)

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	4	1.5	96	不含工地(新/旧主机起重+搬运)到机房、轿厢起吊,视现场实际工况计提费用
2		更换主板	4	1	1	4	含调试
3		更换制动器	8	4	1	32	无机房,不包含起吊搬运
4		更换曳引轮	9	4	1	36	蝶式曳引轮,已包含轿厢起吊工时,无机房增加8工时
5		更换变频器	3	2	1	6	含调试
6		更换导向轮组件	6	3	1	18	包含轿厢起吊
7		更换编码器	1.5	2	1	3	如需移动曳引机,增加“无机房曳引机起吊平移”工时
8		更换限速器及涨紧装置	3	2	1	6	
9		更换开关电源	0.3	1	1	0.3	0.3一个
10		更换接触器	0.5	1	1	0.5	0.5一个
11		更换变压器	1	1	1	1	
12	轿厢	更换门电机	5	2	1	10	
13		更换门机变频器	3	2	1		一套
14		更换轿门门板	0.5	2	1	1	一扇/包括门锁、三角锁、滑块等相关辅助内容
15		更换厅门门板	8	3	1	24	一台/含现场搬运,按维修电梯台量计提
16		更换轿壁组件	8	3	1	24	工作平台搭建加22.5工时
17		更换轿壁架组件	8	3	1	24	工作平台搭建加22.5工时
18		更换反绳轮	8	4	1	32	1台电梯更换2个轿底返绳轮
19		更换操纵箱	4	2	1	8	如需要改动小秀尺寸则增加2.3个工时
20		更换轿厢门锁	0.5	1	1	0.5	0.5一个
21		更换层门门锁	0.5	1	1	0.5	0.5一扇
22		更换平层开关	0.5	1	1	0.5	0.5
23		更换门挂轮	1	0.5	1	0.5	0.5一个/货梯每个增加0.2个工时
24		更换通讯板	0.5	1	1	0.5	0.5一个
25		更换防夹人装置	2	2	1	4	(其中更换线路为1.0)
26		更换导靴	4	2	1	8	3.5一台/开,扩孔另算
27		更换安全钳	6	2	1	12	一个
28		更换层门地坎	10	2	1	20	一套/预埋牛腿,需水泥工配合
29		更换轿厢地坎	4	2	1	8	地坎支架
30		更换应急电源	0.3	1	1	0.3	0.3/台
31	井道及底坑	更换随行电缆	4	2	1	8	非接插件可增加4.5小时,10层站以上每5层增加1小时
32		更换曳引钢丝绳	32	2	1	64	一台/提升高度60米,曳引比2:1
33		更换限速器钢丝绳	3	2	1	6	提升高度>60m,只做此单项时增加准备工时2工时
34		更换补偿链	2	3	1	6	一根
35		更换缓冲器	1.5	2	1	3	3/一台,液压缓冲器适用
36		更换限位、极限开关	0.3	2	1	0.6	0.6一个

价格有效期截止2025年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：迅达（中国）电梯有限公司浙江分公司 电梯型号：3300

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	曳引机	57024839	39688		
2		主板	594304	5606		
3		制动器	59601931	11695		
4		曳引轮	59380470	10490		
5		变频器		59415035	18364	
				59278910	7984	
6		导向轮组件	59185468	1705		
7		编码器*	59092020	4953		
8		限速器及涨紧装置*	59344800	11218		
9		开关电源*	59350751-001	201		
10		接触器*	57038033	538		
11	变压器*	57038520	650			
12	轿厢	门电机	57038519	2145		
13		门机变频器	57038523	3455		
14		轿门门板		2401	需根据现场实际配置澄清	
15		厅门门板		2401	需根据现场实际配置澄清	
16		轿壁组件		2600	需根据现场实际配置澄清	
17		轿壁架组件		2401	需根据现场实际配置澄清	
18		反绳轮	C59390937-001	1922		
19		操纵箱	555037765	14856		
20		轿厢门锁	C59354414-002	733		
21		层门门锁	57604055	202		
22		平层开关	57008753	108		
23		门挂轮	59356788	56		
24		通讯板	57036747	143		
25		防夹人装置*	C57674123-001	740		
26		导靴*	57801015	101		
27		安全钳*	59344851	12878		
28		层门地坎*	58416758	650		
29		轿厢地坎*	57038527	650		
30	应急电源*	55505403	334			
31	井道及底坑	随行电缆	58415014	45米		
32		曳引钢丝绳	998373	89米	曳引钢丝绳	
33		限速器钢丝绳*	59100206	12米		
34		补偿链*	58415105	5米		
35		缓冲器*	C57637740-005	101		
36		限位、极限开关*	168026	130		

电梯配件更换工时价格表（150元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1		更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1.0	1	



3	机房	更换制动器	8	2	1.0	16	无机房难度系数1.5
4		更换曳引轮	8	2	1.0	16	无机房难度系数1.5
5		更换变频器	3	2	1.0	6	无机房难度系数1.5
6		更换导向轮组件	5	2	1.0	10	
7		更换编码器	1	1	1.0	1	
8		更换限速器及涨紧装置	3	2	1.0	6	无机房难度系数1.5
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	1	1	1.0	1	
12		更换门电机	2	2	1.0	4	
13		更换门机变频器	1	1	1.0	1	
14	轿厢	更换轿门门板	2	2	1.0	4	
15		更换厅门门板	2	2	1.0	4	
16		更换轿壁组件	8	3	1.5	36	
17		更换轿壁架组件	8	3	1.5	36	
18		更换反绳轮	6	3	1.5	27	
19		更换操纵箱	10	2	1.5	30	
20		更换轿厢门锁	1	1	1.0	1	
21		更换层门门锁	1	1	1.0	1	
22		更换平层开关	1	1	1.0	1	
23		更换门挂轮	1	1	1.0	1	
24		更换通讯板	1	1	1.0	1	
25	井道及底坑	更换防夹人装置	1	1	1.0	1	
26		更换导靴	1	1	1.0	1	
27		更换安全钳	4	2	1.5	12	
28		更换层门地坎	2	2	1.0	4	
29		更换轿厢地坎	2	2	1.0	4	
30		更换应急电源	1	1	1.0	1	
31		更换随行电缆	12	3	1.5	54	
32		更换曳引钢丝绳	6	3	1.5	27	
33		更换限速器钢丝绳	1	2	1.0	2	
34		更换补偿链	2	2	1.0	4	
35		更换缓冲器	1	2	1.0	2	
36	更换限位、极限开关	1	1	1.0	1		

价格有效期截止26年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：_____ 电梯型号：_____

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	曳引机	XTA1501AFH060	17514	三型无机房GETM3.2DS-175/1000-2S03-002
			XTA1501AEW023	15550	有机房GETM3.0Pro-175/1000-2S13-002
			XTC1506AAV017	17283	有机房Vito-17511000-2S13-002
2	机房	主板	OMA2751AQJ002	2517	
3		制动器	XF2556116001	3003	
4		曳引轮	XF4100126001AA	3100	
5		变频器	OMA2446ACQ155	5500	
6		导向轮组件	XTB2542AAB009	2000	
7		编码器*	XF56250ABA003	2100	
		限速器	XTA2531ABX004	1500	
8		涨紧装置*	XTA2619AAB020	910	
9		开关电源*	OM5232A132	413	
10		接触器*	OM5241E020	559	
11		变压器*	OM5231A214	624	
12	轿厢	门电机	XTA4522ABT001	1800	
13		门机变频器	XTA3446ADE480	2000	
14		轿门门板	XTA2304BKE003	1700	
15		厅门门板	XTB2304BEG020	1500	
16		轿壁组件	所有轿壁（除操纵箱外）	8580	
17		轿壁架组件（龙门架）	对重架上、下直梁、托架、轿底框架等	12151	
18		反绳轮	XTA2542ABP001	3300	
19		操纵箱	OMA2164ADW996	3800	
20		轿厢门锁	XTA2702AAE001	330	
21		层门门锁	XTC3291ADG028	120	
22		平层开关	XT5281A466	320	
23		门挂轮	XTA3117ABD001	35	
24		通讯板	OMA2581AYX005	386	
25		防夹人装置*	XTA2723ADM101	1200	
26		滑动导轨*	XTA2295AAC002	347	
27		安全钳*	XTB2682ACP017	1800	
28		层门地坎*	XTA3297AFP005	350	
29		轿厢地坎*	XTA2296AAG003	450	
30		应急电源*	OM5249B244	320	
31		井道及底坑	随行电缆	XT5292C459	60
32	曳引钢丝绳		XTA4214AHK110	12	/米
33	限速器钢丝绳*		XTA4214AHK008	8	/米
34	补偿链*		XTA2284AAJ029	55	/米
35	缓冲器*		XTA3614ABS003	875	
36	限位、极限开关*		XT5244A022	55	

以上仅供参考，具体会根据实际电梯配置报价略有浮动



电梯配件更换工时价格表（ 100 元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	9	4	2.0	72	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	2	1	1.5	3	
3		更换制动器	5	2	2.0	20	
4		更换曳引轮	6	4	2.0	48	
5		更换变频器	3	2	1.5	9	
6		更换导向轮组件	4	3	2.0	24	
7		更换编码器	2	1	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.0	8	
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	2	1	1.0	2	
12	轿厢	更换门电机	1	1	1.5	2	
13		更换门机变频器	1	1	2.0	2	
14		更换轿门门板	4	2	1.5	12	
15		更换厅门门板	4	2	1.5	12	
16		更换轿壁组件	13	4	1.5	78	
17		更换轿壁架组件	10	4	1.5	60	
18		更换反绳轮	6	4	1.5	36	
19		更换操纵箱	6	4	1.5	36	
20		更换轿厢门锁	1	1	1.0	1	
21		更换层门门锁	1	1	1.0	1	
22		更换平层开关	1	1	1.0	1	
23		更换门挂轮	1	2	1.0	2	
24		更换通讯板	1	1	1.0	1	
25		更换防夹人装置	2	2	1.5	6	
26		更换导靴	1	2	1.5	3	
27	更换安全钳	5	3	1.5	23		
28	更换层门地坎	2	3	1.0	6		
29	更换轿厢地坎	3	3	1.0	9		
30	更换应急电源	1	1	1.0	1		
31	井道及底坑	更换随行电缆	9	3	1.5	41	
32		更换曳引钢丝绳	8	4	2.0	64	
33		更换限速器钢丝绳	4	2	1.0	8	
34		更换补偿链	7	2	1.0	14	
35		更换缓冲器	3	2	1.5	9	
36		更换限位、极限开关	1	1	1.0	1	

价格有效期截止2025年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：_____ 电梯型号：_____

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	曳引机	1.75m/s	18000元/台	初步价格，因参数不同价格有所差异	
			例2			
			...			
2			主板		2500元/块	以默纳克系统
3			制动器	客梯	2400元/件	一套4800
4			曳引轮	客梯	1800元/只	
5			变频器	11kw	4200元/套	
6			导向轮组件	尼龙	760元/套	
7			编码器*	1387	1500元/件	
8			限速器及涨紧装置*	有机房	900元/套	
9			开关电源*		95元/件	
10		接触器*	MG4	480元/件		
11		变压器*		520元/件		
12	轿厢	门电机		860元/件		
13		门机变频器		1200元/件		
14		轿门门板	900*2200 中分不锈钢	500元/块		
15		厅门门板	900*2200 中分不锈钢	500元/块		
16		轿壁组件	不锈钢	400元/块		
17		轿壁架组件		无	组件太多，无法一一报价	
18		反绳轮	尼龙	760元/只		
19		操纵箱	客梯	1900/套		
20		轿厢门锁	131开关	85元/件		
21		层门门锁	161门锁	180元/件		
22		平层开关		86元/件		
23		门挂轮		45元/只		
24		通讯板	指令板COB-B1S	320元/块		
25		防夹人装置*	光幕	800元/套		
26		导轨*	客梯轿厢导轨	120元/件		
27		安全钳*		1200元/件		
28		层门地坎*	铝	320元/根		
29		轿厢地坎*	铝	350元/根		
30	应急电源*		300元/件			
31	井道及底坑	随行电缆		45/米		
32		曳引钢丝绳	φ12	9元/米		
33		限速器钢丝绳*	φ8	6元/米		
34		补偿链*	客梯	18/米	规格不同价格不同	
35		缓冲器*	1.75m/s	400元/件	液压缓冲器	
36		限位、极限开关*		48/件		

电梯配件更换工时价格表（ 300 元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	1	3	1.5	5	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1.0	1	
3		更换制动器	1	2	1.0	2	
4		更换曳引轮	1	3	1.0	3	此价格为有机房，无机房×2
5		更换变频器	1	2	1.0	2	
6		更换导向轮组件	1	3	1.0	3	

7		更换编码器	1	2	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装置	1	2	1.0	2	
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	1	1	1.0	1	
12	轿厢	更换门电机	1	2	1.0	2	
13		更换门机变频器	1	2	1.0	2	
14		更换轿门门板	1	2	1.0	2	
15		更换厅门门板	1	2	1.0	2	
16		更换轿壁组件	1	2	1.0	2	
17		更换轿壁架组件	1	2	1.0	2	
18		更换反绳轮	1	3	1.0	3	
19		更换操纵箱	1	2	1.0	2	
20		更换轿厢门锁	1	1	1.0	1	
21		更换层门门锁	1	1	1.0	1	
22		更换平层开关	1	1	1.0	1	
23		更换门挂轮	1	1	1.0	1	
24		更换通讯板	1	1	1.0	1	
25		更换防夹人装置	1	2	1.0	2	
26		更换导靴	1	2	1.0	2	
27		更换安全钳	1	3	1.0	3	
28		更换层门地坎	1	3	1.0	3	
29		更换轿厢地坎	1	3	1.0	3	
30		更换应急电源	1	1	1.0	1	
31		井道及底坑	更换随行电缆	1	3	1.0	3
32	更换曳引钢丝绳		1	4	1.0	4	
33	更换限速器钢丝绳		1	2	1.0	2	
34	更换补偿链		1	3	1.0	3	
35	更换缓冲器		1	2	1.0	2	
36	更换限位、极限开关		1	2	1.0	2	

价格有效期截止2025年12月30日

新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时，特殊部件按当时报价为准！



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：_____ 电梯型号：_____ GPS33E

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	曳引机	例1			
			例2			
			...			
2			主板	CPU	2000~6000	
3			制动器		6000~8000	
4			曳引轮		2000~4000	
5			变频器		8000~15000	
6			导向轮组件		2000~4000	
7			编码器*		3000~5000	
8			限速器及涨紧装置*		600~1200	
9			开关电源*		300~700	
10			接触器*		150~850	
11			变压器*		300~2000	
12		轿厢	门电机		1500~2500	
13			门机变频器		2600~4500	
14			轿门门板		3500~6500	
15			厅门门板		3500~6500	
16			轿壁组件		850~1500	每块
17			轿壁架组件		2500~3500	
18			反绳轮		1800~5300	
19			操纵箱		3500~5000	
20			轿厢门锁		500~800	
21			层门门锁		500~800	
22			平层开关		650~1000	
23			门挂轮		200~500	
24			通讯板		600~1500	
25			防夹人装置*		1000~2500	
26			导靴*		100~200	
27			安全钳*		2550~3550	
28			层门地坎*		500~1200	
29			轿厢地坎*		500~1800	
30			应急电源*		280~380	
31			井道及底坑	随行电缆		60~90/米
32		曳引钢丝绳			8.45~16/米	
33		限速器钢丝绳*			6~13/米	
34		补偿链*			30~45/米	
35	缓冲器*			800~1600		
36	限位、极限开关*			85~320		

电梯配件更换工时价格表（80元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1.5	2	
3		更换制动器	8	2	1.5	24	
4		更换曳引轮	16	2	1.5	48	
5		更换变频器	4	2	1.5	12	
6		更换导向轮组件	8	2	1.5	24	

7		更换编码器	4	2	1.5	12	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.5	12	
9		更换开关电源	2	2	1.5	6	
10		更换接触器	2	2	1.5	6	
11		更换变压器	2	2	1.5	6	
12	轿厢	更换门电机	4	2	1.5	12	
13		更换门机变频器	2	2	1.5	6	
14		更换轿门门板	4	2	1.5	12	
15		更换厅门门板	4	2	1.5	12	
16		更换轿壁组件	8	2	1.5	24	
17		更换轿壁架组件	12	2	1.5	36	
18		更换反绳轮	8	2	1.5	24	
19		更换操纵箱	8	2	1.5	24	
20		更换轿厢门锁	4	2	1.5	12	
21		更换层门锁	4	2	1.5	12	
22		更换平层开关	2	2	1.5	6	
23		更换门挂轮	4	2	1.5	12	
24		更换通讯板	2	2	1.5	6	
25		更换防夹人装置	2	2	1.5	6	
26		更换导靴	4	2	1.5	12	
27		更换安全钳	6	2	1.5	18	
28		更换层门地坎	4	2	1.5	12	
29		更换轿厢地坎	4	2	1.5	12	
30		更换应急电源	2	2	1.5	6	
31		井道及底坑	更换随行电缆	12	2	1.5	36
32	更换曳引钢丝绳		16	2	1.5	48	依层高
33	更换限速器钢丝绳		4	2	1.5	12	
34	更换补偿链		8	2	1.5	24	
35	更换缓冲器		4	2	1.5	12	
36	更换限位、极限开关		2	2	1.5	6	

价格有效期截止xx年12月30日

新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

一、本表统计的是运行载重1000kg（日本三菱为1000kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可在表内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：杭州顺达耐特电梯有限公司 电梯型号：SDK-2000

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	曳引机	01. Y.J. 39	19800	
			01. Y.J. 39-1	19200	
2		主板	01. KZP. 15. 02	4000	
3		制动器	01. Y.J. 39. 10	2400	
4		曳引轮	01. Y.J. 39. 11	3000	
5		变频器	01. KZP. 15. 01	6800	
6		导向轮组件	01. SL. N50	1200	
7		编码器*	01. Y.J. 39. 01	1800	
8		限速器及涨紧装置	02. XS. 05	2200	
9		开关电源*	03. KZ. 1. 01	400	
10	接触器*	03. KZ. 1. 02	300		
11	变压器*	03. KZ. 1. 03	360		
12	轿厢	门电机	01. M.I. J27	1500	
13		门机变频器	01. M.I. J28	2600	
14		轿门门板	01. JXZ. 32	1200/套	
15		厅门门板	01. JXZ. 33	1200/层	
16		轿壁组件	01. JXZ. 24	10000	
17		客梯轿架组件	01. JXZ. 18	4500	
18		反绳轮	01. SL. N51	1200	
19		操纵箱	03. ZH. 01	3000	
20		门刀集成轿门锁	01. JXZ. 09	600	
21		层门门锁	01. M.I. 29	200	
22		平层开关	02. JP. 6631	180	
23		门挂轮	01. JXZ. 34	30	
24		通讯板	03. TX. 01	210	
25		防夹人装置*	03. FP. 05	1500	
26		导靴*	02. JZ. 37	120	
27		安全钳*	02. AQ. 262	2100	
28	层门地坎*	01. ST. 19	900		
29	轿厢地坎*	01. ST. 20	900		
30	应急电源*	03. YJDY. 04	1850		
31	随行电缆	01. KZP. 18	48/米		
32	曳引钢丝绳	01. GSS. 08	22/米		
33	限速器钢丝绳*	01. GSS. 02	15/米		
34	补偿链*	01. GSS. 03	48/米	导向装置255元/套	
35	缓冲器*	02. HC. 15	560		
36	限位、极限开关*	03. KZ. 1. 05	90		

电梯配件更换工时价格表（50元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	10	4	1.5	60	
2		更换主板	4	2	1.2	10	
3		更换制动器	6	2	1.3	16	
4		更换曳引轮	8	4	1.5	48	
5		更换变频器	4	2	1.2	10	
6		更换导向轮组件	6	3	1.4	25	
7		更换编码器	2	2	1.1	4	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.2	10	
9		更换开关电源	2	2	1.0	4	
10		更换接触器	1	2	1.0	2	



11		更换变压器	1	2	1.0	2	
12	轿厢	更换门电机	2	2	1.2	5	
13		更换门机变频器	2	2	1.2	5	
14		更换轿门门板	4	3	1.3	16	
15		更换厅门门板	4	3	1.3	16	
16		更换轿壁组件	8	4	1.3	42	
17		更换轿壁架组件	10	4	1.5	60	
18		更换反绳轮	6	3	1.4	25	
19		更换操纵箱	4	3	1.2	14	
20		更换轿厢门锁	2	2	1.0	4	
21		更换层门锁	2	2	1.0	4	
22		更换平层开关	1	2	1.0	2	
23		更换门挂轮	1	2	1.2	2	
24		更换通讯板	2	2	1.2	5	
25		更换防夹人装置	1	2	1.2	2	
26		更换导靴	4	2	1.1	9	
27		更换安全钳	8	3	1.4	34	
28		更换层门地坎	4	2	1.2	10	
29		更换轿厢地坎	4	2	1.2	10	
30		更换应急电源	2	2	1.1	4	
31		井道及底坑	更换随行电缆	8	3	1.4	34
32	更换曳引钢丝绳		12	4	1.5	72	
33	更换限速器钢丝绳		4	3	1.4	17	
34	更换补偿链		8	4	1.5	48	
35	更换缓冲器		2	2	1.2	5	
36	更换限位、极限开关		1	2	1.2	2	

价格有效期截止xx年12月30日

新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：杭州西奥现代化更新科技有限公司 电梯型号：OMA2573BQD

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	曳引机	XTA1501ACP002	13800	
2		主板	XCMOD240302	3147	
3		制动器	DZD1-500	3800	
4		曳引轮	直径400mm	5085	
5		变频器	100-LR-4015-1-13	9950	
6		导向轮组件	XTA2542ADA998	2395.6	
7		编码器*	XT5292C434	3073.6	
8		限速器及涨紧装置*	XTA2531ABP004	4278	
9		开关电源*	PMT-24V150W1AC	253.4	
10		接触器*	SC-E02A	550	
11		变压器*	X05231A156	3285	
12	轿厢	门电机	XTA4522ADM002	1457.7	
13		门机变频器	XTA3446ADE001	2280	
14		轿门门板	XTA2304BHY078-ST15	2480	
15		厅门门板	XTB2304BEG020	2280	
16		轿壁组件	XTA3289AMV998-ST15	2850	
17		轿壁架组件	XTD2491AKB252	3370	
18		反绳轮	XTA2680AGN003	3729	
19		操纵箱	XTA3289DTN999-ST15	3120	
20		轿厢门锁	XTA2702AAEM034	180	
21		层门门锁	XTA4024AYT005	248	
22		平层开关	XTA3610ADB001	205	
23		门挂轮	直径50mm	46.68	
24		通讯板	RS5	225	
25		防夹人装置*	XTA2723ACN001	1080	
26		导靴*	滑动导靴	260	
27		安全钳*	HN2500C	4670	
28		层门地坎*	XTA3297AFP005	1250	
29		轿厢地坎*	OP900mm	1250	
30	应急电源*	B0042	791		
31	井道及底坑	随行电缆	34芯	45/米	
32		曳引钢丝绳	Φ10mm	16/米	
33		限速器钢丝绳*	Φ8mm	11/米	
34		补偿链*	XTA2284AAJ020	55/米	
35		缓冲器*	XTA2311ADY001	3039.7	
36		限位、极限开关*	QM-S3-1370	97	

电梯配件更换工时价格表（ 45 元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	
2		更换主板	3	1	1.0	3	
3		更换制动器	4	2	1.5	12	
4		更换曳引轮	6	3	1.5	36	
5		更换变频器	3	1	1.0	3	
6		更换导向轮组件	6	3	1.5	27	
7		更换编码器	2	2	1.0	4	
8		更换限速器及涨紧装置	4	2	1.2	10	
9		更换开关电源	3	1	1.0	3	
10		更换接触器	3	1	1.0	3	
11		更换变压器	3	2	1.0	6	
12	轿厢	更换门电机	4	1	1.2	5	
13		更换门机变频器	3	1	1.0	3	
14		更换轿门门板	2	2	1.0	4	
15		更换厅门门板	2	2	1.0	4	
16		更换轿壁组件	8	4	1.5	48	
17		更换轿壁架组件	12	3	1.5	54	
18		更换反绳轮	6	4	1.5	36	
19		更换操纵箱	16	3	1.5	72	一体式操纵箱
20		更换轿厢门锁	2	1	1.0	2	
21		更换层门门锁	1	1	1.0	1	
22		更换平层开关	2	1	1.0	2	
23		更换门挂轮	16	2	1.0	32	
24		更换通讯板	2	1	1.0	2	
25		更换防夹人装置	3	2	1.0	6	
26		更换导靴	4	2	1.0	8	
27		更换安全钳	6	3	1.5	27	
28		更换层门地坎	2	2	1.5	6	
29		更换轿厢地坎	2	2	1.5	6	
30	更换应急电源	2	1	1.0	2		
31	井道及底坑	更换随行电缆	8	2	1.0	16	
32		更换曳引钢丝绳	12	4	1.0	48	
33		更换限速器钢丝绳	4	2	1.0	8	
34		更换补偿链	8	2	1.5	24	
35		更换缓冲器	3	2	1.0	6	
36		更换限位、极限开关	4	2	1.0	8	

价格有效期截止xx年12月30日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（非电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：杭州东奥电梯有限公司

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	编码器	DA230360	1200-1500		
			DA230073	1500-2500		
			DA230077	4500-5500		
2			限速器及涨紧装置	DA240459	1500-2600	
3			开关电源	DA230003	240-260	
4			接触器	DA180038	485-825	
5			变压器	DA230244	850-1050	
6		轿厢	防夹人装置	DA190007	1800-2850	
7			导靴	DA260444	360-520	
8			安全钳	DA260465	6500-8500	
9			层门地坎	DA240052	550-750	
10	轿厢地坎		DA240053	550-750		
11		应急电源	DA230086	850-1500		
13	井道及底坑	限速器钢丝绳	DA240367	8.5-10.5/米		
14		补偿链	DA240541	39-48/米		
15		缓冲器	DA240479	2600-4500		
16		限位、极限开关	DA220073	75-95		

电梯配件更换工时价格表（50元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	25	2	2.0	100	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	20	1	2.0	40	
3		更换制动器	3	2	1.5	9	
4		更换曳引轮	10	2	1.5	30	
5		更换变频器	20	1	2.0	40	
6		更换导向轮组件	5	2	1.5	15	
7		更换编码器	2	1	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装置	5	2	1.5	15	
9		更换开关电源	/	/	/	0	
10		更换接触器	/	/	/	0	
11		更换变压器	/	/	/	0	
12		更换门电机	4	1	1.0	4	
13		更换门机变频器	8	1	2.0	16	
14		更换轿门门板	4	2	1.0	8	
15		更换厅门门板	4	2	1.0	8	
16		更换轿壁组件	8	2	1.5	24	
17		更换轿壁架组件	8	2	1.5	24	
18		更换反绳轮	5	2	2.0	20	
1		更换操纵箱	1	1	1.	15	

20	轿厢	更换轿厢门锁	/	/	/	0	
21		更换层门门锁	/	/	/	0	
22		更换平层开关	/	/	/	0	
23		更换门挂轮	1	1	1.0	1	
24		更换通讯板	/	/	/	0	
25		更换防夹人装置	10	2	1.0	20	
26		更换导靴	3	2	1.0	6	
27		更换安全钳	10	2	2.0	40	
28		更换层门地坎	2	2	1.5	6	
29		更换轿厢地坎	2	2	1.5	6	
30		更换应急电源	/	/	/	0	
31	井道及底坑	更换随行电缆	20	1	1.5	30	
32		更换曳引钢丝绳	20	3	2.0	120	
33		更换限速器钢丝绳	5	2	1.0	10	
34		更换补偿链	5	2	1.0	10	
35		更换缓冲器	3	1	1.0	3	
36		更换限位、极限开关	/	/	/	0	
价格有效期截止 年 12 月 30 日 新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时							



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（非电梯制造单位）

单位名称（盖章）：杭州莱茵电梯工程有限公司

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	编码器	TS5236-N	2370	
			Z65AC-003	1350	
2		限速器及涨紧装置	XSQ115-02	2300	
3		开关电源	DC24V 5V	470	
4		接触器	50A	530	
5		变压器	BK700	950	
6		防夹人装置	光幕	1300	
7		导靴	16MM	90	
8		安全钳			
9		层门地坎	1600MM	570	
10	轿厢地坎	1600MM	520		
11	应急电源	DC 12V	220		
13	井道及底坑	限速器钢丝绳	8Φ	8.5	
14		补偿链	TMM	34	
15		缓冲器	HY210	1550	
16		限位、极限开关	1370	95	

电梯配件更换工时价格表（65 元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	20	3	1.5	90	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	2	2	1.2	5	
3		更换制动器	4	2	1.2	10	
4		更换曳引轮	12	2	1.0	24	
5		更换变频器	2	2	1.0	4	
6		更换导向轮组件	12	3	1.0	36	
7		更换编码器	1	2	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装	8	2	1.0	16	
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	1	1	1.0	1	
12	轿厢	更换门电机	1.5	1	1.0	2	
13		更换门机变频器	1	1	1.0	1	
14		更换轿门门板	12	2	1.0	24	
15		更换厅门门板	12	2	1.0	24	
16		更换轿壁组件	24	3	1.2	86	
17		更换轿壁架组件	18	3	1.2	65	
18		更换反绳轮	16	2	1.2	38	
19		更换操纵箱	8	2	1.2	19	
20		更换轿厢门锁	2	1	1.0	2	
21		更换层门门锁	2	1	1.0	2	
22		更换平层开关	1	1	1.0	1	

23		更换门挂轮	2	1	1.0	2	
24		更换通讯板	1	1	1.0	1	
25		更换防夹人装置	2	2	1.0	4	
26		更换导靴	4	2	1.0	8	
27		更换安全钳	4	3	1.2	14	
28		更换层门地坎	4	2	1.0	8	
29		更换轿厢地坎	2	2	1.0	4	
30		更换应急电源	1	1	1.0	1	
31	井道及底坑	更换随行电缆	12	2	1.0	24	
32		更换曳引钢丝绳	16	4	1.5	96	
33		更换限速器钢丝绳	4	2	1.0	8	
34		更换补偿链	4	2	1.0	8	
35		更换缓冲器	6	2	1.0	12	
36		更换限位、极限开关	1	1	1.0	1	

价格有效期截止 2026 年 12 月 31 日
新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（非电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重 1000kg（日立、三菱为 1050kg），速度 1.75m/s 的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：_____浙江绿奥电梯科技服务有限公司

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	编码器	Z65A	1600 元-2980 元		
			多摩川 TS5246N46	2240 元-3110 元		
			1327	2180 元-2770 元		
2			限速器及涨紧装置	P115007A000G01001	3500 元-4200 元	
3			开关电源		574 元-749 元	
4		接触器	10T		1486 元-2410 元	
			SC-5-1/G		640 元-710 元	
			10TA		645 元-743 元	
			15B		529 元-648 元	
			SJ-1SG		540 元-649 元	
5			变压器	NX54GS-18	1470 元-2940 元	
6	轿厢	防夹人装置		1580 元-4950 元		
7		导靴	P126004B000G04	1220 元-1940 元		
			YA012B029G03	318 元-490 元		
8		安全钳	13MX	7940 元-8652 元		
9		层门地坎	P900	699 元-847 元		
10		轿厢地坎	P900	784 元-1050 元		
11	应急电源	ZUP01		1348 元-1949 元		
		X59KB		588 元-729 元		
12	井道及底坑	限速器钢丝绳	直径 6mm	8 元/米-10.5 元/米		
			直径 8mm	10 元/米-12 元/米		
13		补偿链		53 元/米		
14		缓冲器	P183039	2140 元-3080 元		
15		限位、极限开关		125 元-241 元		

电梯配件更换工时价格表（95 元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	14	4	1.7	95	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	1	1	1.0	1	
3		更换制动器	3	4	1.0	12	
4		更换曳引轮	8	3	1.0	24	
5		更换变频器	4	2	1.0	8	
6		更换导向轮组件	6	3	1.0	18	
7		更换编码器	3	2	0.5	3	
8		更换限速器及涨紧装	1	2	1.0	2	
9		更换开关电源	1	1	0.5	1	
10		更换接触器	1	1	0.5	1	
11		更换变压器	1	1	0.5	1	

12	轿厢	更换门电机	1	1	0.5	1	
13		更换门机变频器	1	1	0.5	1	
14		更换轿门门板	5	2	1.5	15	
15		更换厅门门板	4	2	1.2	10	
16		更换轿壁组件	8	3	1.0	24	
17		更换轿壁架组件	8	3	1.0	24	
18		更换反绳轮	6	4	1.0	24	
19		更换操纵箱	4	2	1.2	10	
20		更换轿厢门锁	1	1	0.5	1	
21		更换层门门锁	1	1	0.5	1	
22		更换平层开关	1	1	0.5	1	
23		更换门挂轮	1	1	0.5	1	
24		更换通讯板	1	1	0.5	1	
25		更换防夹人装置	1	1	1.0	1	
26		更换导靴	1	1	1.0	1	
27		更换安全钳	2	4	1.2	10	
28		更换层门地坎	2	2	1.0	4	
29		更换轿厢地坎	3	3	1.0	8	
30		更换应急电源	1	1	0.5	1	
31		井道及底坑	更换随行电缆	2	4	1.2	10
32	更换曳引钢丝绳		8	3	2.0	48	
33	更换限速器钢丝绳		4	2	1.0	8	
34	更换补偿链		2	3	1.0	6	
35	更换缓冲器		1.5	2	1.0	3	
36	更换限位、极限开关		1	1	0.5	1	
<p>价格有效期截止 2025 年 12 月 30 日 新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时</p>							

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（非电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：杭州申奥电梯有限公司

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注	
1	机房	编码器	100-F024 C/T-C2-12V 4Z	2750.00		
			海德汉8192	2560.00		
			FA-CODER 5V（进口）	4850.00		
2		限速器及涨紧装置	BDS-8WSIG	4500.00		
3		开关电源	24V	258.00		
3		开关电源	5V	125.00		
4		接触器	SC-N4(2A2B AC220V)	1162.00		
		接触器	SC-4-1/G(DC110V)	580.00		
		接触器	富士SC-N2S AC200	850.00		
		接触器	富士SC-N2S AC100	850.00		
		接触器	SD-N35	850.00		
		接触器	SD-N21	750.00		
5		变压器	1600VA	3200.00		
6		轿厢	防夹人装置	微科	1200.00	
			防夹人装置	MDL-194P-227M7C	1800.00	
7			导靴	SP-13MD	350.00	
	导靴		P126004B000G02	385.00		
8	安全钳		FW-13MX	2850.00		
9	层门地坎			1200.00		
10	轿厢地坎		1200.00			
11	应急电源	13503869-B	650.00			
13	井道及底坑	限速器钢丝绳	8mm	10.00/米		
14		补偿链	包塑10mm	42.00/米		
14		补偿链	麻绳10mm	45.00/米		
15		缓冲器	OB-N-150	1850.00		
16		限位、极限开关	LX-21	155.00		

电梯配件更换工时价格表（150元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	6	5	1.5	45	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	4	2	1.0	8	
3		更换制动器	2	2	1.2	5	
4		更换曳引轮	6	5	1.5	45	
5		更换变频器	4	2	1.3	10	
6		更换导向轮组件	4	4	1.3	20	
7		更换编码器	2	2	1.2	5	
8		更换限速器及涨紧装置	3	2	1.0	6	
9		更换开关电源	0	0	0.0	0	
10		更换接触器	0	0	0.0	0	
11		更换变压器	0	0	0.0	0	
12		更换门电机	0	0	0.0	0	
13		更换门机变频器	0	0	0.0	0	
14		更换轿门门板	2	2	1.0	4	
15		更换厅门门板	2	2	1.0	4	
16		更换轿壁组件	5	3	1.2	18	



17		更换轿壁架组件	8	4	1.2	38	
18		更换反绳轮	5	4	1.0	20	
19		更换操纵箱	0	0	0.0	0	
20		更换轿厢门锁	0	0	0.0	0	
21	轿厢	更换层门门锁	0	0	0.0	0	
22		更换平层开关	0	0	0.0	0	
23		更换门挂轮	0	0	0.0	0	
24		更换通讯板	0	0	0.0	0	
25		更换防夹人装置	0	0	0.0	0	
26		更换导靴	2	2	1.0	4	
27		更换安全钳	4	4	1.2	19	
28		更换层门地坎	2	2	1.2	5	
29		更换轿厢地坎	2	2	1.2	5	
30		更换应急电源	0	0	0.0	0	
31	井道及底坑	更换随行电缆	4	2	1.3	10	
32		更换曳引钢丝绳	8	4	1.4	45	
33		更换限速器钢丝绳	3	2	1.2	7	
34		更换补偿链	3	2	1.2	7	
35		更换缓冲器	2	2	1.0	4	
36		更换限位、极限开关	0	0	0.0	0	
价格有效期截止2026年12月30日 新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时							



垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（非电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：浙江新欣电梯有限公司

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	编码器	海德汉1387	2600.00	
			多摩川	2800.00-3500.00	
2		限速器及涨紧装置	DS—BS限速器	3000.00-3600.00	
3		开关电源	1306A30A	1600.00	
4		接触器	13516543A	1650.00	
5		变压器	P208012C230-01	1850.00	
6	轿厢	防夹人装置	微科	1500.00	
7		导靴	P126024B000G02	850.00	
8		安全钳	AQ198	2800.00	
9		层门地坎	60宽地坎	1650.00	客梯
10		轿厢地坎	60宽地坎	1650.00	客梯
11		应急电源	TD-226	¥800.00	
13	井道及底坑	限速器钢丝绳	高盛	/米11.80	
14		补偿链	全塑	/米45.00	
15		缓冲器	液压	2800-3600	
16		限位、极限开关	1370	65	

电梯配件更换工时价格表（100元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	3	1.5	72	表中数据为示例，已编辑公式只需填写工时、人工数及难度系数，总工时自动计算
2		更换主板	6	3	1.5	24	
3		更换制动器	8	2	1.0	16	
4		更换曳引轮	10	3	1.0	30	
5		更换变频器	6	2	1.0	12	
6		更换导向轮组件	6	2	1.0	12	
7		更换编码器	2	1	1.0	2	
8		更换限速器及涨紧装	4	2	1.0	8	
9		更换开关电源	0	0	0.0	0	
10		更换接触器	0	0	0.0	0	
11		更换变压器	0	0	0.0	0	
12		更换门电机	4	2	1.0	8	
13		更换门机变频器	4	2	1.0	8	
14		更换轿门门板	0	0	0.0	0	
15		更换厅门门板	0	0	0.0	0	
16		更换轿壁组件	8	2	1.0	16	
17		更换轿壁架组件	10	3	1.0	30	
18		更换反绳轮	6	2	1.0	12	
19		更换操纵箱	4	2	1.0	8	

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（非电梯制造单位）

- 一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：浙江新欣电梯有限公司

编号	位置	配件名称	内部件号			参考价格区间	备注
20	轿厢	更换轿厢门锁	0	0	0.0	0	
21		更换层门门锁	0	0	0.0	0	
22		更换平层开关	0	0	0.0	0	
23		更换门挂轮	0	0	0.0	0	
24		更换通讯板	0	0	0.0	0	
25		更换防夹人装置	3	2	1.0	6	
26		更换导靴	0	0	0.0	0	
27		更换安全钳	6	2	1.0	12	
28		更换层门地坎	4	2	1.0	8	
29		更换轿厢地坎	4	2	1.0	8	
30		更换应急电源	0	0	0.0	0	
31	井道及底坑	更换随行电缆	6	3	1.0	18	
32		更换曳引钢丝绳	8	5	1.0	40	
33		更换限速器钢丝绳	4	2	1.0	8	
34		更换补偿链	4	2	1.0	8	
35		更换缓冲器	4	2	1.0	8	
36		更换限位、极限开关	0	0	0.0	0	

价格有效期截止2025年12月30日
 新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整时

垂直电梯主要零部件零售和更换维修 参考价格（非电梯制造单位）



一、本表统计的是运行载重1000kg（日立、三菱为1050kg），速度1.75m/s的住宅电梯常用配件；
 二、本表统计的总工时计算方法为：总工时=工时×人工数×工时难度系数；
 三、若一个配件下有多款型号，可以在内部件号栏自行添加。

单位名称（盖章）：浙江力石工程有限公司

编号	位置	配件名称	内部件号	参考价格区间	备注
1	机房	编码器	海德汉1321	4050	
2		限速器及涨紧装置	XS1系列	2400	
3		开关电源	SP-320	305	
4		接触器	SC-N3	880	
5		变压器	380/220、36V	900	
6	轿厢	防夹人装置	957A71	1350	
7		导靴		380-750	
8		安全钳	AQ10	2370	
9		层门地坎	JJ=800mm-900mm	450	
10		轿厢地坎	JJ=800mm-900mm	480	
11		应急电源	PKP220/12v	185	
12	井道及底坑	限速器钢丝绳	φ6	7.89元/米	
13		补偿链		33-45元/米	
14		缓冲器	ZDQ-A-14	855	
15		限位、极限开关	S3-B	155	

电梯配件更换工时价格表（100元/人/小时）

编号	位置	维修项目	工时	人工数	工时难度系数	总工时	备注
1	机房	更换曳引机	16	4	2.0	128	1000KG, 1.75M/S
2		更换主板	4	2	3.0	24	
3		更换制动器	4	2	1.8	14	有机房，无机房工时难度系数为2.0
4		更换曳引轮	7	3	1.5	29	
5		更换变频器	8	2	1.8	29	
6		更换导向轮组件	6	3	1.5	27	
7		更换编码器	2	2	1.8	7	有机房，无机房工时难度系数为4.0
8		更换限速器及涨紧装置	3	2	1.5	9	
9		更换开关电源	1	1	1.0	1	
10		更换接触器	1	1	1.0	1	
11		更换变压器	1	1	1.0	1	
12	轿厢	更换门电机	4.0	2	1.5	12	
13		更换门机变频器	5.0	1	1.5	8	
14		更换轿门门板	2.0	2	1.2	5	
15		更换厅门门板	2.0	2	1.2	5	
16		更换轿壁组件	12.0	3	1.0	36	
17		更换轿壁架组件	/	/	/		
18		更换反绳轮	6.0	4	1.5	36	
19		更换操纵箱	4.0	2	2.0	16	
20		更换轿厢门锁	1.0	2	1.0	2	
21		更换层门锁	1.0	2	1.0	2	
22		更换平层开关	1.0	2	1.0	2	
23		更换门挂轮	1.0	2	1.0	2	



24		更换通讯板	1.0	2	1.0	2	
25		更换防夹人装置	2.0	2	1.5	6	
26		更换导靴	2.0	2	1.0	4	
27		更换安全钳	6.0	4	1.0	24	
28		更换层门地坎	4.0	2	1.2	10	
29		更换轿厢地坎	4.0	2	1.2	10	
30		更换应急电源	0.5	2	1.0	1	
31		更换随行电缆	8.0	3	1.5	36	
32		更换曳引钢丝绳	10.0	4	1.0	40	15/15为例
33	井道及底坑	更换限速器钢丝绳	4.0	2	1.0	8	15/15为例
34		更换补偿链	6.0	2	1.0	12	
35		更换缓冲器	2.0	2	1.0	4	
36		更换限位、极限开关	1.0	2	1.0	2	
价格有效期截止2026年12月30日 新的年度报价将随原材料价格和关税的波动而调整							

